

Teilabriss des Supportgebäudes und Neubau Werkstattgebäude



Außenansicht Gefahrstofflager



Seitenansicht mit Rohrtrasse
Stickstoffleitung



Übergang Gasflaschenlager mit Rohrbrücke

Teilabriss des Supportgebäudes und Neubau Werkstattgebäude



Innenansichten mit Lagerflächen und Leitungssystemen

Teilabriss des Supportgebäudes und Neubau Werkstattgebäude



Knotenpunkt Stahltragwerk mit Lüftungsleitung



Stahltragwerk mit Verstrebung & Außenwand

Teilabriss des Supportgebäudes und Neubau Werkstattgebäude



Rohrbrücke zwischen Gasflaschenlager und Technikum



Einbindung Rohrbrücke Technikum