

Anlage 2: Fotodokumentation (Schadstoffentfernung)



Bild 1: Haus A, KG, Heizzentrale (asbesthaltige Flanschdichtungen)



Bild 2: Haus A, KG, Kellerraum U 013 (asbesthaltiger Farbanstrich/Spachtelmassen)



Bild 3: Haus A, KG, im Deckenbereich Rohrleitungen mit Gipsmantel (KMF-haltige Dämmung unter Gipsmantel)




Bild 4: Haus A, KG, im Decken- Wandbereich, Kabelschotts mit KMF-haltiger Dämmung



Bild 5: Haus A, EG, abgehängte Decken (KMF-haltige gepresste Platten) mit integrierter Beleuchtung



Bild 6: Haus A, EG, Raum mit Heizkörper (exemplarisch)



Bild 7: Haus A, KG, Raum mit Heizkörper (Probenahmestelle A 106, asbesthaltige Dichtung)



Bild 8: Haus A, Raum mit Heizkörper (Probenahmestelle A 107, asbesthaltige Dichtung)



Bild 9: Haus A, EG, Raum E 012 mit Parkettfußboden (Übersichtsfoto)



Bild 10: Haus A, Raum E 012, Parkettfußboden mit schwarzem Kleber, Proben-
nahmestelle A 100 (kein Asbestnachweis) und PAK 100 (hohe PAK-
Belastung, Summe PAK: 6.100 mg/kg und Benzo(a)pyren: 280 mg/kg)



Bild 11: Haus A, Raum E 016 mit Parkettfußboden mit schwarzem Kleber, (Detailfoto)



Bild 12: Haus A, Raum E 016 mit Parkettfußboden mit schwarzem Kleber, Proben-
nahmestelle A 101 (kein Asbestnachweis) und PAK 101 (hohe PAK-
Belastung, Summe PAK: 5.300 mg/kg und Benzo(a)pyren: 240 mg/kg)