

HINWEISE / BEMERKUNGEN

Die Grundrisse wurden auf Grundlage der Planunterlagen des Bauherren erstellt.
Abweichungen vor Ort sind mit dem Architektenteam zu klären!
Aufgrund abweichender Wandlagen in den unterschiedlichen Geschossen, die erst nach dem geplanten Aufmaß endgültig geklärt werden können, sind insbesondere die Lage der Elemente und Durchbrüche zwischen dem 1. UG und 2. UG mit besonderer Sorgfalt zu prüfen und ggf. mit der örtlichen Bauleitung im Vorfeld zu klären. Es wird empfohlen, sich hierbei an den Maßvorgaben des 1. UG zu orientieren.
Die Architekturzeichnungen sind nur in Verbindung mit den Zeichnungen der einzelnen Fachplaner gültig.
Unstimmigkeiten zwischen den Architekturzeichnungen und der Fachplanung sind vor Ausführung mit der Projektleitung abzustimmen.
Alle Maße sind am Bau zu nehmen und eigenverantwortlich zu prüfen.

Achtung: **Die Durchbruchsplanung seitens TGA liegt noch nicht vor!!**
Erneuerung der Sanitärobjekte und Verlegung Bodenbeläge im Zuge der Hauptmaßnahme

Legende Sanitär

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Regenwasser		Schmutzwasser
	Regenwasser Grundleitung		Schmutzwasser Grundleitung
	Trinkwasser Kalt		Schmutzwasser Druckleitung
	Trinkwasser Warm		Schmutzwasser Belüftung
	Sanitärinstallationen		Dränage unter Sohle
	Kellerdränage		Auslauventil
	Waschtisch		Bodenablauf
	Revisionsschacht		Ausgussbecken
	Vorwandelemente WC		Außenzapfstelle, frostsicher
	Hebeanlagen		

Legende TGA

- Regenwasser
- Regenwasser Grundleitung
- Trinkwasser Kalt
- Trinkwasser Warm
- Sanitärinstallationen
- Waschtisch
- Revisionsschacht
- Vorwandelemente WC
- Hebeanlagen
- Schmutzwasser
- Schmutzwasser Grundleitung
- Schmutzwasser Druckleitung
- Schmutzwasser Belüftung
- Auslauventil
- Bodenablauf
- Ausgussbecken
- Außenzapfstelle, frostsicher

Legende Allgemein

- Bestand Massiv
- Neue Sohle
- Abbruch
- NEU
- Hinweise
- Änderungen

Legende Brandschutz

D: dichtschließende Tür
S: selbstschließende Tür
DS: dicht und selbstschließende Tür
RS: rauchdicht und selbstschließende Tür
T30 RS: feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließende Tür
T30 D: feuerhemmend, dicht und selbstschließende Tür
T30 D: feuerhemmend, dicht und selbstschließende Tür

INDEX	ÄNDERUNGSHINWEISE	Datum	GEZ.
01	Kernbohrungen Drainage ergänzt	14.01.2025	RAE
02	Abdichtung Raum 018	05.03.2025	GE

Projekt
Sanierung Finanzbehörde
Gänsemarkt 36
20354 Hamburg

Vorgezogene Baumaßnahme: Kellersohlensanierung



Bauherr
Sprinkenhof GmbH
Burchardstraße 8
20095 Hamburg

Datum / Unterschrift

Fachplaner:

Tragwerksplanung/Bauphysik	Technische Gebäudeausrüstung	Brandschutz
Ingenieurbüro Dr. Binnewies **Dammtorstrße 25** **20354 Hamburg** **Tel. 040-41 52 00-0** **Mail@dr-ing-binnewies.de**	**MELK GmbH** **Gerhart-Hauptmann-Str. 16** **64347 Griesheim** **Tel. 06155-8394-3** **info@melk.gmbh**	**Corall Ingenieure GmbH** **Hochstraße 18** **40670 Meerbusch** **Tel. 02159-69629-0** **info@ci-experts.de**

Datum aktuell	Prj.-Bezeichnung	Fachbereich	Etage	Planart	Ausschnitt	Planinhalt	Plan-Nr.	Leistungsphase	Index
05.03.2025	GM36	PASD	2UG	GR	XX	XX	001	LP5	02

Architekt
pasd.architekten

Sparkassen-Karree 8
D-58095 Hagen
fon: 02331/12395-0
fax: 02331/12395-95
mail: info@pasd.de

Pickhuben 5
D-20457 Hamburg
fon: 040 3691510-70
fax: 040 3691510-99
mail: a1523-24.gm36@pasd.de

Dipl.-Ing. Architekt
Helmut Feldmeier

Dipl.-Ing. Architekt
Jürgen Wrede

Datum / Unterschrift

Leistungsphase	Ausführungsplanung
Planinhalt	**2. Untergeschoss Übersichtsplan**

Maßstab	Proj.-Nr.	Plan erstellt am	gez.:	gep.:
1:100	A 1524-24	26.11.2024	PUE	GAL

Planer	Phase	Planummer	Format
PASD	05	001	H:841 mm B:1400 mm