Ansicht 03
Ansicht 04
+29,33
Turmspitze Kupfer restaurieren
+27,14
gemörtelter Firstgrat Bestand prüfen, erforderlichenfalls und ggf erneuern
Dacheindeckung auf Beschaffungsweg prüfen und ggf erneuern
Dach Ziegel
+24,56
Attika Kupfer bereits erneuert
Gitter Gaube ersetzen
+24,09
Abdeckung Kupfer neu
Gitter Gaube erneuert
+23,93/0
+23,65/0
+23,44/4
+23,29/0
+21,77
+21,84
Gaube Ziegel
Dachdeckung Blechschaub gedeckte Schleppgaube mit Schalung und Lattung neu Höhe Traufe/First ca. + 4,50cm
Dachdeckung Blechschaub gedeckte Schleppgaube mit Schalung und Lattung neu Höhe Traufe/First ca. + 4,50cm
Verblechung Schleppgaube Zinkblech Falzblech gefz einlegen, Zinkblech auf neuer Höhenlage
Verblechung Schleppgaube Zinkblech Falzblech gefz einlegen, Zinkblech auf neuer Höhenlage
Schleppgaube
Schleppgaube
Schleppgaube