
Datum	:21.04.2026		
Bericht Nummer	: 1	**Firma**	:Stadt Nürnberg
Auftraggeber	:SUN	**Bediener**	:Inspekteur 2
Eigentum	:SUN	**Arbeitsber.**	:E/D 021_MS-033
Ort	:Nürnberg		
Ortsteil	:Nürnberg	**Wassers.Zone**	:außerhalb
Straße	:Am Graben	**Baujahr**	:9999
Lage im Verkehr	:Nebenstraße	**Wetter**	:Trocken
Haltungs Nr.	:40750240-39750463		
Von Schacht	:40750240	**Nach Schacht**	:39750463
Unters.Richtung	:In Fließrichtung	**Haltungslng.**	: 45.6 **m**
Untersuch.Grund	:Eigenkontrollverordnung	**Bearb.Status**	:
Abwasserart	:Freispiegel (geschlossen)	**Kanalnutzung**	:Schmutzwasser
Haltungsfunktion	:Kanal		
Material	:Beton	**Rohrlänge**	:00.0 **m**
Profilart	:Kreisprofil [DN]	**Dimension**	:200
Profilauskleid.	:	**Anz.Muffen**	:0000
Material Auskl.	:	**Wandstärke**	:000.00 **mm**
Wasserhaltung	:Unters. ohne Vorflutsicherung	**Klasse/auto**	:00 **/manuell**:00
Reinigung	:Vor Insp. gereinigt	**Meldung**	:
Filmname 1	:FHME1_69120100.MPG		
Filmname 2	:	**CD/DVD-Nr.**	:


M1:500

40750240



Position	Kürzel	Langtext	Filmp.	Bildnr.	SK D S B
0,00m	BCDXP-	Anfangsknoten Inspektionsanfang	00:00:32		- - -
0,01m	BAFCE	Oberflächenschaden Zuschlagstoffe sichtbar nicht eindeutig feststellbar			- 3 4
	A1	Beginn Streckenschaden			
1,00m	BABBB	Rissbildung Riss am Rohrumfang [11Uhr] 0.70 mm im Verbindungsbereich	00:02:07		3 4 -
12,11m	BCACA	Anschluss Sattelanschluss - Loch gemeißelt Anschluss offen [11Uhr] 0.00 mm	00:06:20		- - -
	Anmerkung:	[AE] Steinzeug			
20,32m	BCACB	Anschluss Sattelanschluss - Loch gemeißelt Anschluss geschlossen [12Uhr] 0.00 mm	00:08:08		- - -
	Anmerkung:	[AE] Steinzeug			
27,09m	BAFCE	Oberflächenschaden Zuschlagstoffe sichtbar nicht eindeutig feststellbar	00:10:03		- 3 4
30,42m	BAFBA	Oberflächenschaden Abplatzung mechanische Beschädigung [9Uhr]	00:11:04		- 3 4
31,33m	BAFDE	Oberflächenschaden Zuschlagstoffe einragend nicht eindeutig feststellbar [7-10Uhr]	00:12:01		- 2 4
35,16m	BACB-	Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen [8-10Uhr] 0.00 mm	00:14:00	1D	1 1 -
40,42m	BCACA	Anschluss Sattelanschluss - Loch gemeißelt Anschluss offen [11Uhr] 0.00 mm	00:15:14		- - -
	Anmerkung:	[AE] Steinzeug			

Fortsetzung auf Seite 2



Position	Kürzel	Langtext	Filmp.	Bildnr.	SK	D	S	B
42,23m	BCACB	Anschluss Sattelanschluss - Loch gemeißelt Anschluss geschlossen [12Uhr] 0.00 mm	00:15:49		-	-	-	
		Anmerkung: [AE] Steinzeug						
44,71m	BAFCE	Oberflächenschaden Zuschlagstoffe sichtbar nicht eindeutig feststellbar			-	-	-	
	B1	Ende Streckenschaden						
44,72m	BCEXP-	Endknoten Inspektionsende	00:16:22		-	-	-	

Bildblatt: 40750240-39750463

Datum:	21.04.2026	**Bericht Nr:**	1
Haltungs-Nr.:	40750240-39750463	**Durchm.DN:**	200
Von-Schacht:	40750240	**Bis-Schacht:**	39750463
Straße:	Am Graben	**Material:**	Beton
Abw.Art:	Freispiegel (geschlossen)		

BE691201.001 35,16m



BACB- : Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen [8-10Uhr] 0.00 mm


Datum	:21.04.2026		
Bericht Nummer	: 2	**Firma**	:Stadt Nürnberg
Auftraggeber	:SUN	**Bediener**	:Inspekteur 2
Eigentum	:SUN	**Arbeitsber.**	:E/D 021_MS-033
Ort	:Nürnberg		
Ortsteil	:Nürnberg	**Wassers.Zone**	:außerhalb
Straße	:Am Graben	**Baujahr**	:9999
Lage im Verkehr	:Nebenstraße	**Wetter**	:Trocken
Haltungs Nr.	:39750463-39750464		
Von Schacht	:39750463	**Nach Schacht**	:39750464
Unters.Richtung	:In Fließrichtung	**Haltungslng.**	: 48.2 **m**
Untersuch.Grund	:Straßenabsenkung	**Bearb.Status**	:
Abwasserart	:Freispiegel (geschlossen)	**Kanalnutzung**	:Schmutzwasser
Haltungsfunktion	:Kanal		
Material	:Beton	**Rohrlänge**	:00.0 **m**
Profilart	:Kreisprofil [DN]	**Dimension**	:200
Profilauskleid.	:	**Anz.Muffen**	:0000
Material Auskl.	:	**Wandstärke**	:000.00 **mm**
Wasserhaltung	:Unters. ohne Vorflutsicherung	**Klasse/auto**	:00 **/manuell**:00
Reinigung	:Vor Insp. gereinigt	**Meldung**	:
Filmname 1	:FHNEY_69120101.MPG		
Filmname 2	:	**CD/DVD-Nr.**	:

M1:750
39750463



Position	Kürzel	Langtext	Filmp.	Bildnr.	SK D S B
0,00m	BCDXP-	Anfangsknoten Inspektionsanfang	00:00:50		- - -
0,00m	BDB--	Straßenabsenkung bei ca.24m	00:00:55		- - -
0,00m	BAFCE	Oberflächenschaden Zuschlagstoffe sichtbar nicht eindeutig feststellbar	00:01:09		- 3 4
	A1	Beginn Streckenschaden			
4,40m	BCACA	Anschluss Sattelanschluss - Loch gemeißelt Anschluss offen [1Uhr] 0.00 mm	00:03:49		- - -
	Anmerkung:	[AE] Steinzeug			
6,24m	BCACA	Anschluss Sattelanschluss - Loch gemeißelt Anschluss offen [11Uhr] 0.00 mm	00:05:38		- - -
	Anmerkung:	[AE] Steinzeug			
10,48m	BACB-	Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen [8Uhr]	00:07:04		1 1 -
16,15m	BCACA	Anschluss Sattelanschluss - Loch gemeißelt Anschluss offen [12Uhr] 0.00 mm	00:08:41		- - -
	Anmerkung:	[AE] Steinzeug			
17,40m	BCACB	Anschluss Sattelanschluss - Loch gemeißelt Anschluss geschlossen [12Uhr] 0.00 mm	00:09:13		- - -
	Anmerkung:	[AE] Steinzeug			
19,22m	BAFEE	Oberflächenschaden Zuschlagstoffe fehlen nicht eindeutig feststellbar [8-9 Uhr]	00:10:10	2D	- 1 4
19,93m	BACB-	Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen [8Uhr] 0.00 mm	00:11:09	3D	1 0 -
22,24m	BACB-	Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen [8-9Uhr] 0.00 mm	00:12:22	4D	1 1 -

Fortsetzung auf Seite 2



Position	Kürzel	Langtext	Filmp.	Bildnr.	SK	D	S	B
22,37m	BACB-	Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen [8-9Uhr] 0.00 mm	00:12:57	5D	1	1	-	
24,20m	BACB-	Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen [7-10Uhr] 0.00 mm	00:14:29	6D	1	0	-	
25,65m	BACB-	Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen [7-8Uhr] 0.00 mm	00:15:48		1	1	-	
28,89m	BACB-	Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen [6-7Uhr] 0.00 mm im Verbindungsbereich	00:17:33		1	1	-	
29,31m	BCACA	Anschluss Sattelanschluss - Loch gemeißelt Anschluss offen [12Uhr] 0.00 mm	00:18:03		-	-	-	
	Anmerkung:	[AE] Steinzeug						
39,11m	BCACA	Anschluss Sattelanschluss - Loch gemeißelt Anschluss offen [2Uhr] 0.00 mm	00:19:59		-	-	-	
	Anmerkung:	[AE] Steinzeug						
40,29m	BCACB	Anschluss Sattelanschluss - Loch gemeißelt Anschluss geschlossen [12Uhr] 0.00 mm	00:20:31		-	-	-	
	Anmerkung:	[AE] Steinzeug						
43,11m	BCACB	Anschluss Sattelanschluss - Loch gemeißelt Anschluss geschlossen [12Uhr] 0.00 mm	00:21:18		-	-	-	
	Anmerkung:	[AE] Steinzeug						
43,41m	BCACA	Anschluss Sattelanschluss - Loch gemeißelt Anschluss offen [11Uhr] 0.00 mm	00:21:45		-	-	-	
	Anmerkung:	[AE] Steinzeug						
46,79m	BAFCE	Oberflächenschaden Zuschlagstoffe sichtbar nicht eindeutig feststellbar	00:23:03		-	-	-	
	B1	Ende Streckenschaden						
46,79m	BCEXP-	Endknoten Inspektionsende	00:23:10		-	-	-	

Bildblatt: 39750463-39750464

Datum:	21.04.2026	**Bericht Nr:**	2
Haltungs-Nr.:	39750463-39750464	**Durchm.DN:**	200
Von-Schacht:	39750463	**Bis-Schacht:**	39750464
Straße:	Am Graben	**Material:**	Beton
Abw.Art:	Freispiegel (geschlossen)		

BE691201.002 19,22m



BAFEE : Oberflächenschaden Zuschlagstoffe fehlen nicht eindeutig feststellbar [8-9Uhr]

BE691201.003 19,93m



BACB- : Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen [8Uhr] 0.00 mm

Bildblatt: 39750463-39750464

Datum: 21.04.2026
Haltungs-Nr.: 39750463-39750464
Von-Schacht: 39750463
Straße: Am Graben
Abw.Art: Freispiegel (geschlossen)

Bericht Nr: 2
Durchm.DN: 200
Bis-Schacht: 39750464
Material: Beton

BE691201.004 22,24m



BACB- : Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen [8-9Uhr] 0.00 mm

BE691201.005 22,37m



BACB- : Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen [8-9Uhr] 0.00 mm

Bildblatt: 39750463-39750464

Datum: 21.04.2026
Haltungs-Nr.: 39750463-39750464
Von-Schacht: 39750463
Straße: Am Graben
Abw.Art: Freispiegel (geschlossen)

Bericht Nr: 2
Durchm.DN: 200
Bis-Schacht: 39750464
Material: Beton


BE691201.006 24,20m



BACB- : Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen [7-10Uhr] 0.00 mm


Datum	:21.04.2026		
Bericht Nummer	: 3	**Firma**	:Stadt Nürnberg
Auftraggeber	:SUN	**Bediener**	:Inspekteur 2
Eigentum	:SUN	**Arbeitsber.**	:E/D 021_MS-033
Ort	:Nürnberg		
Ortsteil	:Nürnberg	**Wassers.Zone**	:außerhalb
Straße	:Am Graben	**Baujahr**	:9999
Lage im Verkehr	:Nebenstraße	**Wetter**	:Trocken
Haltungs Nr.	:39750464-39740223		
Von Schacht	:39750464	**Nach Schacht**	:39740223
Unters.Richtung	:In Fließrichtung	**Haltungslng.**	: 49.1 **m**
Untersuch.Grund	:Eigenkontrollverordnung	**Bearb.Status**	:
Abwasserart	:Freispiegel (geschlossen)	**Kanalnutzung**	:Schmutzwasser
Haltungsfunktion	:Kanal		
Material	:Beton	**Rohrlänge**	:00.0 **m**
Profilart	:Kreisprofil [DN]	**Dimension**	:200
Profilauskleid.	:	**Anz.Muffen**	:0000
Material Auskl.	:	**Wandstärke**	:000.00 **mm**
Wasserhaltung	:Unters. ohne Vorflutsicherung	**Klasse/auto**	:00 **/manuell**:00
Reinigung	:Vor Insp. gereinigt	**Meldung**	:
Filmname 1	:FHQV0_69120102.MPG		
Filmname 2	:	**CD/DVD-Nr.**	:

M1:600
39750464



Position	Kürzel	Langtext	Filmp.	Bildnr.	SK D S B
0,00m	BCDXP-	Anfangsknoten Inspektionsanfang	00:00:17		- - -
0,00m	BAFAE	Oberflächenschaden erhöhte Rauheit nicht eindeutig feststellbar	00:00:30		- 4 4
	A1	Beginn Streckenschaden			
3,31m	BACB-	Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen [7-8Uhr] 0.00 mm	00:01:26	7D	1 1 -
3,42m	BACB-	Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen [7-8Uhr] 0.00 mm	00:01:56	8D	1 1 -
4,88m	BCACA	Anschluss Sattelanschluss - Loch gemeißelt Anschluss offen [12Uhr] 0.00 mm	00:02:50		- - -
	Anmerkung:	[AE] Steinzeug			
5,48m	BCACB	Anschluss Sattelanschluss - Loch gemeißelt Anschluss geschlossen [12Uhr] 0.00 mm	00:03:13		- - -
	Anmerkung:	[AE] Steinzeug			
11,41m	BCACB	Anschluss Sattelanschluss - Loch gemeißelt Anschluss geschlossen [12Uhr] 0.00 mm	00:04:24		- - -
	Anmerkung:	[AE] Steinzeug			
21,34m	AEDAE-	Werkstoff (DWA, Tabelle C.4) Steinzeug	00:06:17		- - -
22,01m	BCAAA	Anschluss Abzweig Anschluss offen [11Uhr] 0.00 mm	00:06:40		- - -
	Anmerkung:	[AE] Steinzeug			
22,41m	AEDAG-	Werkstoff (DWA, Tabelle C.4) Beton	00:08:28		- - -

Fortsetzung auf Seite 2



Position	Kürzel	Langtext	Filmp.	Bildnr.	SK	D	S	B
31,11m	BCACA	Anschluss Sattelanschluss - Loch gemeißelt Anschluss offen [12Uhr] 0.00 mm	00:11:06			-	-	-
		Anmerkung: [AE] Steinzeug						
34,30m	BCACB	Anschluss Sattelanschluss - Loch gemeißelt Anschluss geschlossen [12Uhr] 0.00 mm	00:11:51			-	-	-
		Anmerkung: [AE] Steinzeug						
39,75m	BABBB	Rissbildung Riss am Rohrumfang [10Uhr] 0.60 mm im Verbindungsbereich	00:14:12		3	4	-	
40,30m	BCACA	Anschluss Sattelanschluss - Loch gemeißelt Anschluss offen [2Uhr] 0.00 mm	00:14:44			-	-	-
		Anmerkung: [AE] Steinzeug						
46,80m	BAFAE	Oberflächenschaden erhöhte Rauheit nicht eindeutig feststellbar	00:16:21			-	-	-
	B1	Ende Streckenschaden						
46,80m	AEDAE-	Werkstoff (DWA, Tabelle C.4) Steinzeug	00:16:26			-	-	-
47,24m	BCEXP-	Endknoten Inspektionsende	00:17:03			-	-	-

Bildblatt: 39750464-39740223

Datum: 21.04.2026
Haltungs-Nr.: 39750464-39740223
Von-Schacht: 39750464
Straße: Am Graben
Abw.Art: Freispiegel (geschlossen)

Bericht Nr: 3
Durchm.DN: 200
Bis-Schacht: 39740223
Material: Beton

BE691201.007 3,31m



BACB- : Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen [7-8Uhr] 0.00 mm

BE691201.008 3,42m



BACB- : Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen [7-8Uhr] 0.00 mm