


Bild 14: Schadensminimierung bei zwingend notwendigem Befahren des Wurzelbereiches und sonstiger befristeter Belastung (vorrangige Lösung)




Bild 14 a: Schadensminimierung – Ausnahmelösung zum Bild 14
Stammschutz gemäß DIN 18920, wenn kein Schutzzaun möglich ist