



## LEGENDE

- 1. Rettungsweg
- 2. Rettungsweg
- Gerüst
- Podesttreppenaufstieg
- Schutzdach
- Verkehrssicherung
- Holzzaun (Baumschutz)
- Bauzaun
- Fläche Baustelleneinrichtung
- Parkmöglichkeiten für AN
- Baustrom
- Bauwasser

± 0,0 ≙ OKFFB Eingang Aula Ost

Pläne wurden auf Grundlage von Bestandsplänen erstellt. Sämtliche Maße sind vor Beginn der Ausführung örtlich vom Unternehmer verantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind dem Architekten schriftlich mitzuteilen. Abweichungen von den Angaben in den Zeichnungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Architekten. Technische Angaben des Leistungsverzeichnisses sind zu beachten und bindend.

Tür- und Brüstungshöhen ab Fertigfußboden.

# WILLSTÄTTER GYMNASIUM

Innerer Laufer Platz 11, 90403 Nürnberg, Gemarkung Nürnberg-Sebald, Fl.-Nr. 875  
DACH- UND FASSADENSANIERUNG

F	Anpassung gem. Ausführung	PO	02.09.2025
E	Anpassung gem. Abstimmung	PO	26.08.2025
D	Anpassung nach Änderung Bauablauf	PO	17.04.2025
C	Ergänzung Containeranlage	PO	03.03.2025
B	Anpassungen Änderungen LV-Erstellung	PO	28.02.2025
A	Anpassungen gem. Abstimmung	PO	13.02.2025
INDEX	ÄNDERUNG	GEZ.	DATUM

Architekten

**DIRK LEEVEN**  
architekten

Muggenhofer Straße 135  
Auf AEG  
90429 Nürnberg  
Fon 0911 999 69 380  
Fax 0911 999 69 382  
info@leeven-architekten.de  
www.leeven-architekten.de

Bauherr

Stadt Nürnberg  
Hochbauamt

Morientorgraben 11  
90402 Nürnberg

## AUSFÜHRUNGSPLANUNG

### Baustelleneinrichtungsplan

Datum	gez.	Maßstab	Plan-Nr.
27.01.2025	po	1:500, 1:100	508-F