

Steuergerät
Netzgerät

LED-Signalgeber 230V



°) KD außer Betrieb

1) Detektorumsetzung im Netzgerät der LSA 876

2) Detektorauswertung im SAM-Auswertegerät der RNV

+) Unbenutzt, wegen angrenzendem Zaun nicht entfernt

LSA 875



KD's durch MPe ersetzt	Merkl.	11.04.17	27.01.17
Sig.41u.43 zweifeldig, HET41u.43 entfallen	Me.	06.05.10	19.04.10
Änderung	gez.	Datum	gültig

	STADT MANNHEIM Fachbereich Tiefbau 68.2.4 Verkehrssignaltechnik	Signallageplan
--	--	-----------------------

LSA 876 Xaver-Fuhr-Straße / SAP Arena			
Planung	Bearbeitet	14.07.05	Be/Wv
	Gezeichnet	14.07.05	Merkl.
Bau	Bearbeitet	20.10.05	Reu.
	Gezeichnet	20.10.05	MÜ
Geprüft	<i>15.01.17</i>		Maßstab
			M 1:500