



- 1) Detektorumsetzung bei LSA 317
 2) Detektorumsetzung bei LSA 318
 3) Detektoranschaltung über LSA F 895

Änd. nach Umbau, Sig. 4/4a neu	Mü.	11.11.03	17.04.03
KS 44.1+42.1 neu			11.01.96
Änderung	gez.	Dat.	gültig ab
Signallageplan		Übereinstimmung mit der Örtlichkeit geprüft: Ing.-Büro Spiekermann	
Bearb. Wv <i>Rau</i>	Dat.	16.06.97	Gez. CR+BA
Gesehen <i>Rau</i>	Dat.	16.06.97	Inbetriebn.
LSA 317		Dat. 30.08.96	
Meerfeldstraße / Emil-Heckel-Straße		Dat. 14.09.95	
Tiefbauamt		bearbeitet: 04.06.98 Lu	
Verkehrssignalsteuerung und -technik		geprüft:	
STADT MANNHEIM		M 1:500	