

Verfahren: VGF 108/25 - Erneuerung Tunnelbeleuchtung B-Strecke - Brandschottungen schließen

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr	Frage	Antwort	Gesendet
1	<p><u>Bieterfrage 01</u></p> <p>Bei den Positionen 1.1.10 bis..30 ist die Beschreibung „Modulschott“, was ist das?</p> <p>Weichschottungen und Masseschotts (vermutlich Mörtel) sind beschrieben, somit müssen „Modulschotts“ etwas anderes sein. Wir bitten um Info!</p> <p>Ab Pos. 1.1.40 ist die Ausführung der Schottungen mit „Masse“ verlangt, ist das Mörtel?</p> <p>Ab Pos. 1.1.70 erneut Modulschott, also wie 1.1.30?</p> <p>1.1.80 wieder als Masse, bitte Info, was gewünscht wird.</p> <p>Bei allen Positionen unter 1.1 ist die Demontage der alten Schottmaterialien beschrieben, wir gehen vom Ausbau im Zuge des Neuaufbaus aus, sowie von schadstofffreiem Material als Kabelmörtel oder Weichschott aus (kein MGIII/M20), ist das richtig?</p> <p>1.2.10: Ein Modulschott als Weichschott als Reparatur bis D60mm, was ist das?</p> <p>1.2.20 bis ..30:</p> <p>Bei einer Reparatur der „Modulschotts“ muss das gleiche Material wie bei der Erstmontage verwendet werden. Um dies sicherstellen zu können, benötigen wir Infos zum verwendeten Material (Art, Zulassung)</p> <p>1.2.40 bis ..60 ist ein Weichschott beschrieben, bitte Angaben zu Hersteller und Zulassung.</p> <p>1.2.70 erneut wie 1.2.10 Ein Modulschott als Weichschott als Reparatur bis 0,10m², was ist das?</p> <p>1.2.80 wieder wie 1.2.40, bitte Zulassung senden.</p>	<p><u>Antwort auf Bieterfrage 01</u></p> <p>Mit Modulschott ist ein Brandschott gemeint, das mit mehreren kleinen Schottsteinen verschlossen wird (die bei nachträglicher Belegung einzeln entfernt werden können). Das betrifft alle ausgeschriebenen Modulschotts.</p> <p>Ein Masseschott ist ein Schott, dass nur mittels Brandschutzmasse aus einer Kartusche verschlossen ist, keine anderen Materialien.</p> <p>Demontage alter Brandschottmaterialien: Alle alten Brandschottmaterialien sind schadstofffrei. Von den vorhandenen Brandschotts ist keine Dokumentation vorhanden, deshalb können dazu keine Detail- und Herstellerangaben gemacht werden.</p> <p>Position 1.2.10 sowie 1.2.70: Betrifft die Reparatur eines bestehenden Modulschotts. Eventuell sind beim Ausbau der alten Schotteile mehr Informationen vor Ort in Erfahrung zu bringen, so dass repariert werden kann. Ansonsten erfolgt ein Neuaufbau des Brandschotts.</p>	06.06.2025 13:31:15