

Fotodokumentation für die Maßnahmen Sommer Spielzeitpause 2026

04.03.2026

1. Baustelleneinrichtung, Materialanlieferung und Abtransport von Bauschutt

Thalia Theater

10.303

Umbau Sanitärräume und Begleitmaßnahmen Hochbau

Fotodokumentation für die Maßnahmen Sommerspielzeitpause 2026

Bild

1.1

Raum-Nr.

--

Raum

Zufahrt Laderampe
von der Rosenstraße



Bild

1.2

Raum-Nr.

--

Raum

Zufahrt Laderampe
von der Raboisen



Thalia Theater

10.303

Umbau Sanitärräume und Begleitmaßnahmen Hochbau

Fotodokumentation für die Maßnahmen Sommerspielzeitpause 2026

Bild

1.3

Raum-Nr.

--

Raum

Laderampe



Bild

1.4

Raum-Nr.

--

Raum

Lastenaufzug



Thalia Theater

10.303

Umbau Sanitärräume und Begleitmaßnahmen Hochbau

Fotodokumentation für die Maßnahmen Sommerspielzeitpause 2026

Bild

1.5

Raum-Nr.

--

Raum

Straße Raboisen



Bild

1.6

Raum-Nr.

--

Raum

Straße Alstertor



2. Umbau Sanitärräume

Thalia Theater

10.303

Umbau Sanitärräume und Begleitmaßnahmen Hochbau

Fotodokumentation für die Maßnahmen Sommerspielzeitpause 2026

Bild

2.1

Raum-Nr.

-1.019

Raum

Kellergeschoss

WC Damen



Thalia Theater

10.303

Umbau Sanitärräume und Begleitmaßnahmen Hochbau

Fotodokumentation für die Maßnahmen Sommerspielzeitpause 2026

Bild


2.2

Raum-Nr.

1.017

Raum

1. Obergeschoss
WC Herren



Thalia Theater

10.303

Umbau Sanitärräume und Begleitmaßnahmen Hochbau

Fotodokumentation für die Maßnahmen Sommerspielzeitpause 2026

Bild

2.3

Raum-Nr.

1.036

Raum

1. Obergeschoss
WC Herren



Thalia Theater

10.303

Umbau Sanitärräume und Begleitmaßnahmen Hochbau

Fotodokumentation für die Maßnahmen Sommerspielzeitpause 2026

Bild

2.4

Raum-Nr.

1.042

Raum

1. Obergeschoss
Dusche



Bild

2.5

Raum-Nr.

1.047

Raum

1. Obergeschoss
Dusche



Thalia Theater

10.303

Umbau Sanitärräume und Begleitmaßnahmen Hochbau

Fotodokumentation für die Maßnahmen Sommerspielzeitpause 2026

Bild

2.6

Raum-Nr.

1.050

Raum

1. Obergeschoss

Dusche



Thalia Theater

10.303

Umbau Sanitärräume und Begleitmaßnahmen Hochbau

Fotodokumentation für die Maßnahmen Sommerspielzeitpause 2026

Bild

2.7

Raum-Nr.

2.002

Raum

Dusche



Bild

2.8

Raum-Nr.

2.004

Raum

WC



Thalia Theater

10.303

Umbau Sanitärräume und Begleitmaßnahmen Hochbau

Fotodokumentation für die Maßnahmen Sommerspielzeitpause 2026

Bild

2.9

Raum-Nr.

2.005

Raum

2. Obergeschoss
Sanitär



Bild

2.10

Raum-Nr.

2.023

Raum

2. Obergeschoss
WC



Thalia Theater

10.303

Umbau Sanitärräume und Begleitmaßnahmen Hochbau

Fotodokumentation für die Maßnahmen Sommerspielzeitpause 2026

Bild

2.11

Raum-Nr.

2.039

Raum

2. Obergeschoss
Sanitär



Bild

2.12

Raum-Nr.

2.040

Raum

2. Obergeschoss
WC Damen



Thalia Theater

10.303

Umbau Sanitärräume und Begleitmaßnahmen Hochbau

Fotodokumentation für die Maßnahmen Sommerspielzeitpause 2026

Bild

2.13

Raum-Nr.

2.040

Raum

2. Obergeschoss
Teeküche



Bild

2.14

Raum-Nr.

2.054

Raum

2. Obergeschoss
Dusche



Thalia Theater

10.303

Umbau Sanitärräume und Begleitmaßnahmen Hochbau

Fotodokumentation für die Maßnahmen Sommerspielzeitpause 2026

Bild

2.15

Raum-Nr.

3.022

Raum

3. Obergeschoss
WC Damen



Bild

2.16

Raum-Nr.

3.035

Raum

3. Obergeschoss
WC Herren



Thalia Theater

10.303

Umbau Sanitärräume und Begleitmaßnahmen Hochbau

Fotodokumentation für die Maßnahmen Sommerspielzeitpause 2026

Bild

2.17

Raum-Nr.

3.047

Raum

3. Obergeschoss
WC Damen



Bild

2.18

Raum-Nr.

4.030

Raum

4. Obergeschoss
WC Herren



Thalia Theater

10.303

Umbau Sanitärräume und Begleitmaßnahmen Hochbau

Fotodokumentation für die Maßnahmen Sommerspielzeitpause 2026

Bild

2.19

Raum-Nr.

4.051

Raum

4. Obergeschoss
Putzmittel Raum



Bild

2.20

Raum-Nr.

4.053

Raum

4. Obergeschoss
Dusche



Thalia Theater

10.303

Umbau Sanitärräume und Begleitmaßnahmen Hochbau

Fotodokumentation für die Maßnahmen Sommerspielzeitpause 2026

Bild

1.28

Raum-Nr.

5.042

Raum

5. Obergeschoss
Putzmittel Raum



Bild

1.29

Raum-Nr.

5.025 / 5.026

Raum

5. Obergeschoss
WC Damen



Thalia Theater

10.303

Umbau Sanitärräume und Begleitmaßnahmen Hochbau

Fotodokumentation für die Maßnahmen Sommerspielzeitpause 2026

Bild

2.21

Raum-Nr.

6.010 / 6.012

Raum

6. Obergeschoss
WC Herren / Damen



Thalia Theater

10.303

Umbau Sanitärräume und Begleitmaßnahmen Hochbau

Fotodokumentation für die Maßnahmen Sommerspielzeitpause 2026

Bild

2.22

Raum-Nr.

-

Raum

Kellergeschoss
Elektro-Werkstatt
Beispiel einzelnes
Waschbecken



Bild

2.23

Raum-Nr.

-

Raum

2. Obergeschoss
Garderobe
Beispiel einzelnes
Waschbecken



3. Begleitmaßnahmen im Hochbau

Thalia Theater

10.303

Umbau Sanitärräume und Begleitmaßnahmen Hochbau

Fotodokumentation für die Maßnahmen Sommerspielzeitpause 2026

Bild


3.1

Raum-Nr.

1.053

Raum

1. Obergeschoss
Doppelboden / Rampe
im Flur



Thalia Theater

10.303

Umbau Sanitärräume und Begleitmaßnahmen Hochbau

Fotodokumentation für die Maßnahmen Sommerspielzeitpause 2026

Bild

3.2

Raum-Nr.

Flur 3.034

Raum

3. Obergeschoss

Doppelboden im Flur

Stufen angrenzend an
Tischlerei



Bild

3.3

Raum-Nr.

Flur 4.055

Raum

4. Obergeschoss

Doppelboden im Flur

Stufen angrenzend an
Sanitärbereich 4.048/4.049

