

# Innerer Laufer Platz 11, Willstätter Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung

Gewerk 309 – Anlagen Fotos Tischlerarbeiten (Fenster)

28.05.2026

## 1. Luftbilder



1 | 2025-02-26\_1 | Blick nach Nord-Westen



2 | 2025-02-26\_2 | Blick nach Süd-Westen



# Innerer Laufer Platz 11, Willstätter Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung

Gewerk 309 – Anlagen Fotos Tischlerarbeiten (Fenster)

28.05.2026

---



3 | 2025-02-26\_3 | Blick nach Süd-Osten



4 | 2025-02-26\_4 | Blick nach Nord-Osten



# Innerer Laufer Platz 11, Willstätter Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung

Gewerk 309 – Anlagen Fotos Tischlerarbeiten (Fenster)

28.05.2026

---

## 2. Bestand Fassade 14



5 | 2025-02-21 (23) | Fassade 14 komplett

# Innerer Laufer Platz 11, Willstätter Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung

Gewerk 309 – Anlagen Fotos Tischlerarbeiten (Fenster)

28.05.2026

## 2.1. Bestand Fenster F14.04 – F14.06



6 | 2025-09-11 (12) | Innenansicht F14.04 – F14.06



7 | 2025-09-11 (18) | Innenansicht F14.06



# Innerer Laufer Platz 11, Willstätter Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung

Gewerk 309 – Anlagen Fotos Tischlerarbeiten (Fenster)

28.05.2026

---



8 | 2025-09-11 (19) | Fensterbank F14.06

# Innerer Laufer Platz 11, Willstätter Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung

Gewerk 309 – Anlagen Fotos Tischlerarbeiten (Fenster)

28.05.2026

## 2.2. Bestand Fenster F14.07 – F14.09



9 | 2025-09-11 (1) | Innenansicht F14.07 – F14.09



10 | 2025-09-11 (4) | Innenansicht F14.07

# Innerer Laufer Platz 11, Willstätter Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung

Gewerk 309 – Anlagen Fotos Tischlerarbeiten (Fenster)

28.05.2026

---



11 | 2025-09-11 (5) | F14.07 Unterer Anschluss



# Innerer Laufer Platz 11, Willstätter Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung

Gewerk 309 – Anlagen Fotos Tischlerarbeiten (Fenster)

28.05.2026

## 2.3. Bestand Fenster F14.10 – F14.11



12 | 2024-02-19 (16) | Außenansicht F14.10



13 | 2024-02-19 (15) | Außenansicht F14.11




# Innerer Laufer Platz 11, Willstätter Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung

Gewerk 309 – Anlagen Fotos Tischlerarbeiten (Fenster)

28.05.2026



14 | 2024-02-19 (9) | Innenansicht F14.10 – F14.11 im zweistöckigen Technikraum



15 | 2024-02-19 (23) | Innenansicht F14.10 – F14.11 im zweistöckigen Technikraum

# Innerer Laufer Platz 11, Willstätter Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung

Gewerk 309 – Anlagen Fotos Tischlerarbeiten (Fenster)

28.05.2026

## 2.4. Bestand Tür T14.12



16 | 2024-02-19 (19) | Außenansicht Tür T14.12



17 | 2024-02-19 (7) | Innenansicht Tür T14.12



# Innerer Laufer Platz 11, Willstätter Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung

Gewerk 309 – Anlagen Fotos Tischlerarbeiten (Fenster)

28.05.2026

---



18 | 2024-02-19 (14) | Türblatt T14.12

# Innerer Laufer Platz 11, Willstätter Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung

Gewerk 309 – Anlagen Fotos Tischlerarbeiten (Fenster)

28.05.2026

## 3. Bestand Fassade 15



19 | 2023-10-25 (72) | Fassade 15 komplett



# Innerer Laufer Platz 11, Willstätter Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung

Gewerk 309 – Anlagen Fotos Tischlerarbeiten (Fenster)

28.05.2026

---

## 3.1. Fenster F15.01 – F15.02



20 | 2025-09-11 (20) | Innenansicht Fenster F15.01



21 | 2025-09-11 (21) | Fensterbank Fenster F15.01

# Innerer Laufer Platz 11, Willstätter Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung

Gewerk 309 – Anlagen Fotos Tischlerarbeiten (Fenster)

28.05.2026

---



22 | 2025-09-11 (24) | Innenansicht Fenster F15.02



23 | 2025-09-11 (27) | Fensterbank Fenster F15.02



# Innerer Laufer Platz 11, Willstätter Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung

Gewerk 309 – Anlagen Fotos Tischlerarbeiten (Fenster)

28.05.2026

---

## 3.2. Fenster F15.03 – F15.05



24 | 2025-09-11 (51) | Innenansicht F15.03 – F15.05



25 | 2025-09-11 (52) | Innenansicht F15.03

# Innerer Laufer Platz 11, Willstätter Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung

Gewerk 309 – Anlagen Fotos Tischlerarbeiten (Fenster)

28.05.2026

---



26 | 2025-09-11 (53) | Innenansicht F15.04



27 | 2025-09-11 (54) | Innenansicht F15.05



# Innerer Laufer Platz 11, Willstätter Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung

Gewerk 309 – Anlagen Fotos Tischlerarbeiten (Fenster)

28.05.2026

## 3.3. Fenster F15.06 – F15.07



28 | 2024-02-19 (29) | Innenansicht F15.07



29 | 2024-02-19 (30) | Innenansicht F15.07

# Innerer Laufer Platz 11, Willstätter Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung

Gewerk 309 – Anlagen Fotos Tischlerarbeiten (Fenster)

28.05.2026

---



30 | 2026-05-05 (8) | Außenansicht F15.07