

DIPL.-ING. SAIT DIYAP
BERATENDER INGENIEUR VBI
PRÜFINGENIEUR FÜR BAUSTATIK

60325 Frankfurt am Main
Niederuau 13-19
Telefon: 069 / 975734-0
Telefax: 069 / 975734-32
E-Mail: info@tp-ffm.de

Mail-Verteilung	
VGF, Frau Bayram-Tezerdi, Ebru e.bayram-tezerdi@vgf-ffm.de	X
Zetcon GmbH, Herr Grab, a.grab@zetcon.de	
SIGNATURE Hiller GmbH, Herr Müller j.mueller@signature-hiller.de	

Überwachungsbericht Nr.43 vom 16.06.2019

Prüf Nr. : **D1213**

Bauvorhaben : **Station Konstablerwache
Brandschutztechnische Nachrüstung**

Bauteil : **Geänderte Unterkonstruktion für 3 Wegweiser neben dem Obststand:
Überbrückungskonstruktionen wegen vorhandener Kabelkanal**

Geprüfte
Unterlagen : **Statische Berechnungen gemäß Prüfbericht Nr. 80 bzw. Nr. 19.**

Überwachungsbefund:

- ☐ Die Überwachung erfolgte ohne Beanstandungen.
☒ Bei der Überwachung wurde folgendes beanstandet bzw. festgestellt:

Die hier behandelten Konstruktionen werden 2x3 = 6fach ausgeführt und sind zur Überbrückung von einem Kabelkanal in der Nähe des Obststandes in der Ebene B, Treppenabgang aus Richtung Zeil, notwendig.

Ausführung erfolgte -abweichend von den oben angeführten statischen Berechnungen- gemäß den Skizzen in der Anlage zu diesem Überwachungsbericht.

Die Ausreichende Standsicherheit ist nach meiner prüfseitigen Überprüfung gegeben, so dass hier auf die Vorlage von weiteren Unterlagen verzichtet werden kann.

☐ Nachkontrolle Bauleitung_ / Prüfung nicht erforderlich.

Die Überwachung erfolgte durch:


(Dipl.-Ing. Sait Diyap)

Zugehörig zum Ü-Bericht Nr. 43, zum Aktenexemplar: 5 Digitalfotos
./ Anlage

KW 18.06.2019


Überbrückung von Kabelkanal für 3 Schilde
neben dem
Obststand.

31

1
Stk

ANLAGE
zum ÜB 43

Alu Winkel 100/50/10 x 1200 lg




Kabelbohrung
Ø 30

4x Bohrung Ø 10
✓

Alu GR 40 14 x 160 lg

Alu Plach 80/80/8
angeschweißt



Bohrungen in Winkel vor Ort

Ergänzung zu den
statischen

Berechnungen penig's

Prüfbericht Nr. 80, 01.02.2019

4

Nr. 19, 10.10.2013

Lack schwarz

D12-13

Dipl.-Ing. Sait Diyar
Beratender Ingenieur IngKH
Prüfingenieur für Baustatik
Niederuau 13-19 · Tel. 069 / 97 57 34 - 0
D-60325 Frankfurt am Main

18-06.2019 / SaitDiyar

(2x3)

6 x fertigen

EF