

bsp ingenieure GmbH • Sudetenstraße 1e • 38114 Braunschweig

bsp ingenieure GmbH

Geschäftsführung:  
Dr.-Ing. Thomas Bergs  
Dipl.-Ing. Thomas Siegert  
Dr.-Ing. Nadine Ciecior

Beratende Ingenieure  
Geotechnik Umweltschutz

Unser Zeichen:  
Projekt-Nr.: 450.24

Bearbeiter:  
Martin Bittens

e-mail:  
m.bittens@bsp-ingenieure.de

Durchwahl:  
0531 698813-55

Datum:  
25.02.2025

**Projekt:** Erneuerung und barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen auf dem Gebiet der Gemeinde Edemissen

**1. Bericht:** Baugrunduntersuchung Edemissen OT Oedesse → Bushaltestelle „Klein Oedesse“ (Nord- und Südseite) im Zuge der L 320

## INHALTSVERZEICHNIS

|       | <b>Seite</b>  |
|-------|---|
| 1     | Vorgang, Aufgabenstellung 3   |
| 2     | Kenntnisstand und Unterlagen 3  |
| 3     | Baugrunderkundung und Laborversuche 4                                   |
| 3.1   | Geotechnische Felduntersuchungen 4                                      |
| 3.2   | Chemische Laboranalytik 5   |
| 4     | Baugrund, Homogenbereiche und bodenmechanische Kennwerte 5              |
| 4.1   | Morphologie und Bestand 5   |
| 4.2   | Geologischer Überblick 6  |
| 4.3   | Baugrundaufbau 6  |
| 4.4   | Schadstoffbelastung des Untersuchungsgebietes 10                        |
| 4.4.1 | Bewertungskriterien 10  |
| 4.4.2 | Ergebnisse der chemischen Analytik / Abfalltechnische Klassifikation 10 |
| 4.4.3 | Hinweise zur Entsorgung und Verwertung 14                               |
| 4.5   | Bautechnische und bodenmechanische Kennwerte sowie Homogenbereiche 14   |
| 5     | Hydrologische Angaben / Grundwasser 17                                  |
| 6     | Gründungs- und Ausführungsempfehlungen 17                               |
| 6.1   | Allgemeine Baugrundbeurteilung im Planungsbereich 17                    |
| 6.2   | Verkehrsflächenausbau 18  |
| 7     | Hinweise zur Bauausführung 18   |

## ANLAGENVERZEICHNIS

|     |   |
|-----|---|
| 1   | Lagepläne                                     |
| 1.1 | Übersichtslageplan                            |
| 1.2 | Lageplan mit Aufschlusspunkten                |
| 2   | Bohrprofile                                   |
| 2.1 | Bohrprofil KRB 18 Grünfläche Nordseite        |
| 2.2 | Bohrprofil KRB 17 Gehweg Nordseite            |
| 2.3 | Bohrprofil KRB 16 Gosse Nordseite             |
| 2.4 | Bohrprofil KRB 15 Fahrbahn                    |
| 2.5 | Bohrprofil KRB 19 Gosse Südseite              |
| 2.6 | Bohrprofil KRB 20 Gehweg Südseite             |
| 2.7 | Bohrprofil KRB 21 Grünfläche Südseite         |
| 3   | Schichtenverzeichnisse                        |
| 4   | Chemische Analytik                            |
| 4.1 | Probenliste / Abfalltechnische Klassifikation |
| 4.2 | Tabellarische Auswertungen                    |
| 4.3 | Analysenberichte                              |



- [U4] Fuchs, Haugwitz: Homogenbereiche, 1. Auflage, 2016
- [U5] Ersatzbaustoffverordnung (EBV): Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke, 09.07.2021
- [U6] Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV), Anlage 1, Tabelle 1 und 2. Stand: 2021
- [U7] Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen – Arbeitsgruppe Asphaltstraßen: „Richtlinien für die umweltverträgliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen sowie für die Verwertung von Ausbauasphalt im Straßenbau“ (RuVA-StB 01), Ausgabe 2001, Fassung 2005
- [U8] FGSV: Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen (RStO 12), Ausgabe 2012
- [U9] Verordnung über Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung - DepV), 09.07.2021

### **3 Baugrunderkundung und Laborversuche**

#### **3.1 Geotechnische Felduntersuchungen**

Zur Erkundung der Baugrundverhältnisse und zur Entnahme von Bodenproben wurden insgesamt:

- 7 Kleinrammbohrungen (KRB nach DIN EN ISO 22475-1)

im Bereich der Fahrbahn, der Halteplätze bzw. der Gosse, des Gehwegs und auf den angrenzenden Grünflächen abgeteuft (Tabelle 1). Die Baugrunderkundung wurde am 18.11.2024 von der Geotechnik Rommeis & Schmoll GmbH, Langenhagen, ausgeführt. Alle Sondierungspunkte wurden mit GPS nach Lage und Höhe eingemessen und vorab auf Kampfmittelfreiheit untersucht.

Eine detaillierte Darstellung der ausgeführten Erkundungsarbeiten ist in den nachfolgenden Kapiteln angegeben.

**Tabelle 1: Kleinrammbohrungen**

| Aufschluss | Datum    | Endtiefe<br>[m u. GOK] | Ansatz-<br>höhe<br>[mNHN] | Boden-<br>proben<br>P<br>[St.] | Bohr-<br>kern<br>[cm] | Bemerkung            |
|------------|----------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
| KRB 18     | 18.11.24 | 1,0                    | 63,12                     | 3                              | -                     | Grünfläche Nordseite |
| KRB 17     | 18.11.24 | 1,0                    | 63,12                     | 3                              | -                     | Gehweg Nordseite     |
| KRB 16     | 18.11.24 | 1,0                    | 63,09                     | 3                              | -                     | Gosse Nordseite      |
| KRB 15     | 18.11.24 | 4,0                    | 63,12                     | 3                              | 35                    | Fahrbahn             |
| KRB 19     | 18.11.24 | 1,0                    | 63,99                     | 4                              | -                     | Gosse Südseite       |
| KRB 20     | 18.11.24 | 1,0                    | 64,09                     | 2                              | -                     | Gehweg Südseite      |
| KRB 21     | 18.11.24 | 1,0                    | 64,14                     | 2                              | -                     | Grünfläche Südseite  |
| Anzahl     | 7        | 10,0                   | 7                         | 20                             | 35                    | -                    |

Die Bohrprofile und Schichtenverzeichnisse sind in Anlage 2 bzw. in Anlage 3 enthalten.

### 3.2 Chemische Laboranalytik

Im Hinblick auf eine abfalltechnische Einstufung der im Zuge der geplanten Erdarbeiten anfallenden Aushub- und Abbruchmaterialien wurden Proben aus den Kleinrammbohrungen entnommen und teilweise zu Mischproben zusammengeführt. Die laboranalytische Untersuchung der Mischproben erfolgte gemäß Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) und Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Eine Asphalt-Einzelprobe wurde gemäß RuVA auf PAK und Phenole (Phenolindex im Eluat) sowie zusätzlich auf Asbest untersucht.

## 4 Baugrund, Homogenbereiche und bodenmechanische Kennwerte

### 4.1 Morphologie und Bestand

#### Morphologie:

Edemissen, OT Oedesse liegt im Landkreis Peine in Niedersachsen. Geografisch befindet sich Edemissen im südlichen Randgebiet zur Lüneburger Heide [U3]. Die Landschaft ist geprägt von Höhenzügen, die während der Eiszeit entstanden sind, sowie von Rinnentälern, die durch das Schmelzwasser der Gletscher geschaffen wurden.

## 4.2 Geologischer Überblick

Nach der geologischen Karte für Niedersachsen (BK25, [U2]) ist am Standort oberflächennah mit glazifluvialen Sanden und Kiesen des Drenthe-Stadiums zu rechnen.

## 4.3 Baugrundaufbau

In den Tabellen 2 bis 8 ist der Baugrundaufbau gemäß der vorliegenden Untersuchungsergebnisse zusammenfassend dargestellt. Einzelheiten können den Bohrprofilen in Anlage 2 sowie den Schichtenverzeichnissen in Anlage 3 entnommen werden.

**Tabelle 2: Grünfläche Nordseite (KRB 18)**

| Schicht | Unterkante der Schicht <sup>1</sup><br>[m u. GOK] | Schicht-<br>mächtigkeit <sup>1</sup><br>[m] | Schichtbeschreibung |
|---------|---|---|---------------------|
| 1c      | 0,20  | 0,20  | Oberboden           |
| 3       | 0,80  | 0,60  | Auffüllung          |
| 4       | 1,00  | 0,20  | Sand                |

<sup>1</sup> erbohrte Schichtunterkante bzw. Schichtstärke

**Tabelle 3: Gehweg Nordseite (KRB 17)**

| Schicht | Unterkante der Schicht <sup>1</sup><br>[m u. GOK] | Schicht-<br>mächtigkeit <sup>1</sup><br>[m] | Schichtbeschreibung |
|---------|---|---|---------------------|
| 1b      | 0,08  | 0,08  | Beton               |
| 2       | 0,30  | 0,22  | Tragschicht         |
| 3       | 1,00  | 0,70  | Auffüllung          |

<sup>1</sup> erbohrte Schichtunterkante bzw. Schichtstärke

**Tabelle 4: Gosse Nordseite (KRB 16)**

| Schicht | Unterkante der Schicht <sup>1</sup><br>[m u. GOK] | Schicht-<br>mächtigkeit <sup>1</sup><br>[m] | Schichtbeschreibung |
|---------|---|---|---------------------|
| 1b      | 0,36  | 0,36  | Beton               |
| 3       | 1,00  | 0,64  | Auffüllung          |

<sup>1</sup> erbohrte Schichtunterkante bzw. Schichtstärke

**Tabelle 5: Fahrbahn (KRB 15)**

| Schicht | Unterkante der Schicht <sup>1</sup><br>[m u. GOK] | Schicht-<br>mächtigkeit <sup>1</sup><br>[m] | Schichtbeschreibung |
|---------|---|---|---------------------|
| 1a      | 0,35  | 0,35  | Asphalt             |
| 2       | 1,20  | 0,85  | Tragschicht         |
| 4       | 4,00  | 2,80  | Sand                |

<sup>1</sup> erbohrte Schichtunterkante bzw. Schichtstärke

**Tabelle 6: Gosse Südseite (KRB 19)**

| Schicht | Unterkante der Schicht <sup>1</sup><br>[m u. GOK] | Schicht-<br>mächtigkeit<br>[m] | Schichtbeschreibung |
|---------|---|--------------------------------|---------------------|
| 1b      | 0,28  | 0,28                           | Beton               |
| 2       | 0,60  | 0,32                           | Tragschicht         |
| 4       | 1,00  | 0,40                           | Sand                |

<sup>1</sup> erbohrte Schichtunterkante bzw. Schichtstärke

**Tabelle 7: Gehweg, Südseite (KRB 20)**

| Schicht | Unterkante der Schicht <sup>1</sup><br>[m u. GOK] | Schicht-<br>mächtigkeit<br>[m] | Schichtbeschreibung |
|---------|---|--------------------------------|---------------------|
| 1b      | 0,06  | 0,06                           | Beton               |
| 3       | 1,00  | 0,94                           | Auffüllung          |

<sup>1</sup> erbohrte Schichtunterkante bzw. Schichtstärke

**Tabelle 8: Grünfläche Westseite (KRB 17)**

| Schicht | Unterkante der Schicht <sup>1</sup><br>[m u. GOK] | Schicht-<br>mächtigkeit<br>[m] | Schichtbeschreibung |
|---------|---|--------------------------------|---------------------|
| 1c      | 0,20  | 0,20                           | Oberboden           |
| 3       | 1,00  | 0,80                           | Auffüllung          |

<sup>1</sup> erbohrte Schichtunterkante bzw. Schichtstärke

### Asphalt (Schicht 1a)

- KRB 15
- Fahrbahn
- Schichtstärke: ca. 0,35 m
- Farbe: schwarz

Beton (Schicht 1b)

- KRB 16, KRB 17, KRB 19, KRB 20
- Gehweg, Gosse
- Schichtstärken: ca. 0,06 m – 0,36 m
- Farbe: grau

Oberboden (Schicht 1c)

- KRB 18, KRB 21
- Grünflächen
- Mittelsand, feinsandig, schwach humos, durchwurzelt
- Erbohrte Schichtunterkanten: 0,20 m u. GOK
- Erbohrte Schichtmächtigkeit: ca. 0,20 m
- Farbe: dunkelbraun

Tragschicht (Schicht 2)

- KRB 15, KRB 17, KRB 19
- Fahrbahn, Gehweg (Nordseite), Gosse (Südseite)
- Aufgefüllter, sandiger, teils schwach schluffiger Kies,
- Erbohrte Schichtoberkanten: 0,08 m – 0,35 m u. GOK
- Erbohrte Schichtunterkanten: 0,30 m – 1,20 m u. GOK
- Erbohrte Schichtmächtigkeiten: ca. 0,22 – 0,85 m
- Farbe: grau
- Lagerungsdichte: erfahrungsgemäß locker bis mitteldicht
- Durchlässigkeitsbereich gemäß DIN 18130-1, Tab. 1 (alt): stark durchlässig



Auffüllung (Schicht 3)

- KRB 16, KRB 17, KRB 18, KRB 20, KRB 21
- Gehweg, Gosse (Nordseite), Grünflächen
- Aufgefüllter, sandiger, schwach schluffiger Kies (KRB 16, KRB 17)
- Aufgefüllter Mittelsand, teils grobsandig, teils feinsandig, lokal schwach schluffig, schwach kiesig, schwach humos, durchwurzelt (KRB 18, KRB 20, KRB 21)
- Erbohrte Schichtoberkanten: 0,06 m – 0,36 m u. GOK
- Erbohrte Schichtunterkanten: 0,80 m – 1,00 m u. GOK
- Erbohrte Schichtmächtigkeiten: ca. 0,60 m – 0,94 m
- Farbe: braun
- Lagerungsdichte: erfahrungsgemäß locker bis mitteldicht
- Durchlässigkeitsbereich gemäß DIN 18130-1, Tab. 1 (alt): durchlässig

Sand (Schicht 4)

- KRB 15, KRB 18, KRB 19
- Fahrbahn, Gosse (Südseite), Grünfläche (Nordseite)
- Mittelsand, stark feinsandig bis feinsandig, stark grobsandig bis schwach grobsandig, teilweise schwach humos bzw. durchwurzelt
- Erbohrte Schichtoberkanten: 0,60 m 1,20 m u. GOK
- Erbohrte Schichtunterkanten: 1,00 m – 4,00 m u. GOK
- Erbohrte Schichtmächtigkeiten: ca. 0,20 m – 2,80 m
- Lagerungsdichte: erfahrungsgemäß mitteldicht
- Durchlässigkeitsbereiche gemäß DIN 18130-1, Tab. 1 (alt): stark durchlässig bis durchlässig

## 4.4 Schadstoffbelastung des Untersuchungsgebietes

### 4.4.1 Bewertungskriterien

Die Analysenergebnisse werden nach den folgenden Kriterien bewertet:

- Asphaltprobe gemäß RuVA-StB 01 [U7]
- Betonprobe gemäß EBV, Anlage 1, Tabelle 1 [U5]
- Bodenproben (nur Schicht 1b, 1c, 2, 3, 4) gemäß EBV, Anlage 1, Tabelle 3, Spalten 3-5 bzw. 7-10 [U5].
- Oberbodenprobe gemäß BBodSchV [U6]

Eine Übersicht der untersuchten Einzel- und Mischproben ist in der Anlage 4.1 aufgeführt. Die tabellarischen Zusammenfassungen der Analysenergebnisse sind in der Anlage 4.2 enthalten. Die Analysenberichte sind der Anlage 4.3 beigelegt.

### 4.4.2 Ergebnisse der chemischen Analytik / Abfalltechnische Klassifikation

#### Asphalt (Schicht 1a)

Beurteilung und Zuordnung der Schadstoffkonzentrationen gemäß RuVA-StB [U7]

|  |   |
|--|---|
| Probe:   | AP-1 = Asphalt Fahrbahn   |
| Maßgebende Parameter /<br>Schadstoffkonzentrationen: | s. Anlage 4.2.1 (Auswertung nach RuVA-StB)                            |
| Materialklasse gemäß RuVA-StB:                       | VK A  |
| AVV-Abfallschlüssel:                                 | 17 03 02  |
| Abfallbezeichnung:                                   | Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter<br>17 03 01 fallen |
| Einstufung:  | Nicht gefährlicher Abfall   |
| Entsorgung:  | Entsorgung im Nachweisverfahren<br>(Andienungspflicht bei der NGS)    |

Beton (Schicht 1b)

Beurteilung und Zuordnung der Schadstoffkonzentrationen gemäß EBV Recycling-Baustoffe [U5]

|  |   |
|--|---|
| Probe:   | BS-1 = Beton  |
| Maßgebende Parameter /<br>Schadstoffkonzentrationen: | s. Anlage 4.2.2 (Auswertung nach EBV,<br>Anlage 1, Tabelle 1)   |
| Materialklasse gemäß EBV:                            | RC-1  |
| AVV-Abfallschlüssel:                                 | 17 01 01  |
| Abfallbezeichnung:                                   | Beton   |
| Einstufung:  | Nicht gefährlicher Abfall   |
| Entsorgung:  | Vorrangig stoffliche Verwertung gemäß EBV in einer Re-<br>cycling-Anlage, alternativ Beseitigung auf geeigneter De-<br>ponie [U5]<br><br>Entsorgung im vereinfachten Verfahren<br>(keine Andienungspflicht bei der NGS) |

Oberboden (Schicht 1c)

Beurteilung und Zuordnung der Schadstoffkonzentrationen gemäß BBodSchV [U6]

|  |   |
|--|---|
| Probe:   | MP 1 = Oberboden  |
| Maßgebende Parameter /<br>Schadstoffkonzentrationen: | s. Anlage 4.2.4 (Auswertung nach BBodSchV<br>Anlage 1, Tabelle 1 und 2) |
| Einstufung gemäß BBodSchV:                           | Vorsorgewerte werden eingehalten  |
| AVV-Abfallschlüssel:                                 | 17 05 04  |
| Abfallbezeichnung:                                   | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter<br>17 05 03 fallen  |

|             |  |
|-------------|--|
| Einstufung: | Nicht gefährlicher Abfall  |
| Entsorgung: | Der Oberboden darf gemäß § 7, Absatz 1 BBodSchV auf oder in eine durchwurzelbare Bodenschicht eingebracht oder zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht genutzt werden.<br><br>Entsorgung im vereinfachten Verfahren<br><br>(keine Andienungspflicht bei der NGS) |

#### Tragschicht (Schicht 2)

Beurteilung und Zuordnung der Schadstoffkonzentrationen gemäß EBV Bodenmaterial [U5]

|  |  |
|--|--|
| Probe:   | MP 4 = Tragschicht   |
| Maßgebende Parameter /<br>Schadstoffkonzentrationen: | s. Anlage 4.2.3 (Auswertung nach EBV,<br>Anlage 1, Tabelle 3, Spalten 7 – 10)  |
| Materialklasse gemäß EBV:                            | BM-F1  |
| AVV-Abfallschlüssel:                                 | 17 05 04   |
| Abfallbezeichnung:                                   | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter<br>17 05 03 fallen   |
| Einstufung:  | Nicht gefährlicher Abfall  |
| Entsorgung:  | Vorrangig stoffliche Verwertung im Erdbau gemäß [U5]<br>(sofern bautechnisch geeignet), alternativ Beseitigung<br>auf geeigneter Deponie<br><br>Entsorgung im vereinfachten Verfahren<br><br>(keine Andienungspflicht bei der NGS) |

#### Auffüllung (Schicht 3)

Beurteilung und Zuordnung der Schadstoffkonzentrationen gemäß EBV Bodenmaterial [U5]

|  |   |
|--|---|
| Mischprobe:  | MP 2 = Auffüllung Mittelsand  |
| Maßgebende Parameter /<br>Schadstoffkonzentrationen: | s. Anlage 4.2.3 (Auswertung nach EBV,<br>Anlage 1, Tabelle 3, Spalten 7 – 10) |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Materialklasse gemäß EBV: | MP 2 = BM-F0*  |
| AVV-Abfallschlüssel:      | 17 05 04   |
| Abfallbezeichnung:        | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen  |
| Einstufung:               | Nicht gefährlicher Abfall  |
| Entsorgung:               | Vorrangig stoffliche Verwertung im Erdbau gemäß [U5] (sofern bautechnisch geeignet), alternativ Beseitigung auf geeigneter Deponie<br><br>Entsorgung im vereinfachten Verfahren<br><br>(keine Andienungspflicht bei der NGS) |

#### Sand (Schicht 4)

Beurteilung und Zuordnung der Schadstoffkonzentrationen gemäß EBV Bodenmaterial [U5]

|  |  |
|--|--|
| Mischproben:   | MP 3 = Mittelsand, feinsandig, humos<br><br>MP 5 = Mittelsand, feinsandig  |
| Maßgebende Parameter /<br>Schadstoffkonzentrationen: | s. Anlage 4.2.3 (Auswertung nach EBV,<br>Anlage 1, Tabelle 3, Spalten 7 – 10)  |
| Materialklasse gemäß EBV:                            | MP 3 = BM-F3<br>MP 5 = BM-0  |
| AVV-Abfallschlüssel:                                 | 17 05 04   |
| Abfallbezeichnung:                                   | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen  |
| Einstufung:  | Nicht gefährlicher Abfall  |
| Entsorgung:  | Vorrangig stoffliche Verwertung im Erdbau gemäß [U5] (sofern bautechnisch geeignet), alternativ Beseitigung auf geeigneter Deponie<br><br>Entsorgung im vereinfachten Verfahren<br><br>(keine Andienungspflicht bei der NGS) |

#### 4.4.3 Hinweise zur Entsorgung und Verwertung

Die abfalltechnische Klassifikation und die zugehörigen Abfallschlüssel nach Abfallverzeichnisverordnung (AVV) können der Tabelle 9 sowie der Probenliste in der Anlage 4.1 entnommen werden.

**Tabelle 9: Abfalltechnische Klassifikation**

| Schicht,<br>Material   | Bereich                     | Klassifikation<br>nach<br>[U5], [U6], [U7] | AVV-<br>Abfallschlüssel |
|------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|
| 1a, Asphalt<br>AP-1    | Fahrbahn                    | VK A                                       | 17 03 02                |
| 1b, Beton<br>BS-1      | Gehweg, Gosse               | RC-1                                       | 17 01 01                |
| 1c, Oberboden<br>MP 1  | Grünflächen                 | Vorsorgewerte<br>eingehalten               | 17 05 04                |
| 2, Tragschicht<br>MP 4 | Fahrbahn, Gehweg, Gosse     | BM-F1                                      | 17 05 04                |
| 3, Auffüllung<br>MP 2  | Gehweg, Gosse, Grünflächen  | BM-F0*                                     | 17 05 04                |
| 4, Sand<br>MP 3, MP 5  | Fahrbahn, Gosse, Grünfläche | BM-F3, BM-0                                | 17 05 04                |

„Gefährliche Abfälle“ und „nicht gefährliche Abfälle“ sind grundsätzlich separieren. Je nach gewähltem Entsorgungsweg und gewählter Entsorgungsanlage können zusätzliche Deklarationsanalysen (z. B. gemäß DepV, [U9]) erforderlich werden.

#### 4.5 Bautechnische und bodenmechanische Kennwerte sowie Homogenbereiche

Die angetroffenen Bodenarten werden, wenn bodenmechanisch vergleichbar, zusammengefasst und können bautechnisch klassifiziert bzw. beurteilt werden (s. Tabelle 10). Die Einteilung in Homogenbereiche erfolgt nach einzusetzenden Erdbaugeräten für einzelne oder mehrere Boden- und Felsschichten mit vergleichbaren Eigenschaften [U4]. Eine weitere Unterteilung wird aufgrund der Schadstoffbelastungen vorgenommen. Für erdstatische Berechnungen können die in Tabelle 11 dargestellten charakteristischen, mittleren Bodenkennwerte angesetzt werden, wobei bodenmechanisch vergleichbare Böden zusammengefasst sind.

**Tabelle 10: Bautechnische Eigenschaften**

| Schicht        | Bodengruppe<br>nach<br>DIN 18196 | Bodenklasse<br>nach<br>DIN 18300<br>(alt) | Homogen-<br>bereich<br>nach<br>DIN 18300 | Frostempfind-<br>lichkeit<br>nach<br>ZTVE StB 09 | Verdichtbarkeitsklassen<br>nach<br>ZTVA StB 97 |
|----------------|----------------------------------|---|--|--|--|
| Asphalt, 1a    | Keine bautechnische Verwendung   |   |  |  |  |
| Beton 1b,      | Keine bautechnische Verwendung   |   |  |  |  |
| Oberboden, 1c  | [OH]                             | 1   | A  | F 2  | nicht verdichtungsfähig                        |
| Tragschicht, 2 | [GI], [GU],<br>[GW]              | 3   | B  | F 1, F 2   | V 1  |
| Auffüllung, 3  | [GI], [GU],<br>[SW]              | 3   | C  | F 1, F 2   | V 1  |
| Sand, 4        | SW                               | 3   | D, E                                     | F 1  | V 1  |

**Tabelle 11: Charakteristische, mittlere bodenmechanische Kennwerte**

| Schicht        | Lagerungsdichte<br>Konsistenz  | Wichte                        |                                | Scherparameter |                                | Steifemodul<br>E <sub>s</sub><br>[MN/m <sup>2</sup> ] |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|---|
|                |                                | cal γ<br>[kN/m <sup>3</sup> ] | cal γ'<br>[kN/m <sup>3</sup> ] | cal ϕ'<br>[°]  | cal c'<br>[kN/m <sup>2</sup> ] |   |
| Asphalt, 1a    | keine bautechnische Verwendung |                               |                                |                |                                |   |
| Beton, 1b      | keine bautechnische Verwendung |                               |                                |                |                                |   |
| Oberboden, 1c  | keine bautechnische Verwendung |                               |                                |                |                                |   |
| Tragschicht, 2 | mitteldicht                    | 20,0                          | 12,0                           | 32,5           | 0                              | 25 – 40   |
| Auffüllung, 3  | locker bis mittel-<br>dicht    | 18,0 –<br>19,0                | 10,0 – 11,0                    | 30,0 –<br>32,5 | 0                              | 25 – 60   |
| Sand, 4        | mitteldicht                    | 19,0                          | 11,0                           | 32,5           | 0                              | 30 – 50   |

Nach dem derzeitigen Planungsstand und aufgrund der Ergebnisse der geotechnischen Untersuchungen wird die geplante Baumaßnahme in die **Geotechnische Kategorie 1 (GK 1)** eingestuft.

Für die einzelnen Homogenbereiche können dementsprechend folgende geotechnische Eigenschaften für Erdarbeiten gemäß [U4] angenommen werden (Tabellen 12 bis 13):

**Tabelle 12: Geotechnische Eigenschaften der Homogenbereiche A und B für Erdarbeiten GK 1**

| Homogenbereich                               |                |     | A                         |                         | B                  |                         |
|--|----------------|-----|---------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| Ortsübliche Bezeichnung                      |                |     | Oberboden                 |                         | Tragschicht        |                         |
| Einstufung nach BBodSchV / EBV               |                |     | Vorsorgewerte eingehalten |                         | BM-F1              |                         |
|  |                |     | Versuchs-<br>werte        | Spannweite<br>geschätzt | Versuchs-<br>werte | Spannweite<br>geschätzt |
| Korngrößenverteilung                         |                |     | -                         | Sand                    | -                  | Kies                    |
| Massen-<br>anteil an<br>Steinen /<br>Blöcken | > 63 - 200 mm  | [%] | -                         | 0                       | -                  | 0 – 5                   |
|  | > 200 - 630 mm | [%] | -                         | 0                       | -                  | 0 – 2                   |
|  | > 630 mm       | [%] | -                         | 0                       | -                  | 0 – 1                   |
| Plastizität                                  |                |     | -                         | -                       | -                  | -                       |
| Konsistenz                                   |                |     | -                         | -                       | -                  | -                       |
| Bezogene Lagerungsdichte $I_D$               |                | [%] | -                         | 15 – 35                 | -                  | 35 – 65                 |
| Bodengruppe                                  |                |     | [OH]                      |                         | [GI], [GU], [GW]   |                         |

**Tabelle 13: Geotechnische Eigenschaften des Homogenbereichs C und D für Erdarbeiten GK 1**

| Homogenbereich                               |                |     | C                  |                         | D                                |                         |
|--|----------------|-----|--------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Ortsübliche Bezeichnung                      |                |     | Auffüllung,        |                         | Mittelsand, feinsandig,<br>humos |                         |
| Einstufung nach BBodSchV / EBV               |                |     | BM-0*              |                         | BM-F3                            |                         |
|  |                |     | Versuchs-<br>werte | Spannweite<br>geschätzt | Versuchs-<br>werte               | Spannweite<br>geschätzt |
| Korngrößenverteilung                         |                |     | -                  | Sand                    | -                                | Sand                    |
| Massen-<br>anteil an<br>Steinen /<br>Blöcken | > 63 - 200 mm  | [%] | -                  | 0 – 5                   | -                                | 0 – 5                   |
|  | > 200 - 630 mm | [%] | -                  | 0 – 2                   | -                                | 0 – 2                   |
|  | > 630 mm       | [%] | -                  | 0 – 1                   | -                                | 0 – 1                   |
| Plastizität                                  |                |     | -                  | -                       | -                                | -                       |
| Konsistenz                                   |                |     | -                  | -                       | -                                | -                       |
| Bezogene Lagerungsdichte $I_D$               |                | [%] | -                  | 15 - 65                 | -                                | 35 – 65                 |
| Bodengruppe                                  |                |     | [GI], [GU], [SW],  |                         | SW                               |                         |



**Tabelle 14: Geotechnische Eigenschaften des Homogenbereichs E für Erdarbeiten GK 1**

| Homogenbereich                               |                |     | E                      |                         |
|--|----------------|-----|------------------------|-------------------------|
| Ortsübliche Bezeichnung                      |                |     | Mittelsand, feinsandig |                         |
| Einstufung nach BBodSchV / EBV               |                |     | BM-0                   |                         |
|  |                |     | Versuchs-<br>werte     | Spannweite<br>geschätzt |
| Korngrößenverteilung                         |                |     | -                      | Sand                    |
| Massen-<br>anteil an<br>Steinen /<br>Blöcken | > 63 - 200 mm  | [%] | -                      | 0 – 5                   |
|  | > 200 - 630 mm | [%] | -                      | 0 – 2                   |
|  | > 630 mm       | [%] | -                      | 0 – 1                   |
| Plastizität                                  |                |     | -                      | -                       |
| Konsistenz                                   |                |     | -                      | -                       |
| Bezogene Lagerungsdichte $I_D$               |                | [%] | -                      | 35 – 65                 |
| Bodengruppe                                  |                |     | SW                     |                         |

## 5 Hydrologische Angaben / Grundwasser

Im Rahmen der Baugrunderkundung wurde bei der KRB 4 Grundwasser in einer Tiefe von 2,80 m u. GOK (60,32 mNHN) angetroffen.

## 6 Gründungs- und Ausführungsempfehlungen

### 6.1 Allgemeine Baugrundbeurteilung im Planungsbereich

Der Baugrund im Planungsbereich besteht aus oberflächennahen, humosen Auffüllungen (im Bereich der Grünflächen) und kiesigen Tragschichten (Fahrbahn, Gehweg Nordseite, Gosse Südseite) gefolgt von nichtbindigen Auffüllungen. Die Auffüllungen setzen sich aus grob- bis feinsandigen Mittelsanden zusammen, die teilweise schwach humos ausgeprägt sind. Im Straßenbereich schließt sich unterhalb der Tragschicht eine Lage aus einem fein- bis grobsandigen Mittelsand an. Die kiesige Tragschicht, die nichtbindigen Auffüllungen, und der Sand sind bei einer mitteldichten Lagerung ausreichend tragfähig.

## 6.2 Verkehrsflächenausbau

Planungsunterlagen für die Umgestaltung der Bushaltestelle sind zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Gutachtens verfügbar gewesen. Es wird daher angenommen, dass mindestens die Fahrbahn sowie die Gehwege im Haltestellenbereich umgestaltet werden. Auf Grundlage der festgestellten Verhältnisse kann unter dieser Annahme die geplante Umgestaltung der beiden Halteplätze nach der Regelbauweise gemäß RStO 12 [U8] erfolgen. Der Aufbau der Trag- und Frostschutzschichten richtet sich nach der gewählten Belastungsklasse gemäß RStO 12 sowie der Art der Flächenbefestigung und ist planerseitig festzulegen. Für die Nebenanlagen kann gem. RStO 12, Tafel 6, von einer Mindeststärke von 30 cm ausgegangen werden.

Nach Abtrag des Oberbodens bzw. der Tragschicht und bereichsweise der Auffüllung stehen im Niveau des Erdplanums sandige Auffüllungen der Schicht 3 bzw. Sand der Schicht 4 an, auf deren Oberkante der gemäß RStO 12 geforderte Verformungsmodul von  $E_{v2} > 45 \text{ MN/m}^2$  voraussichtlich zu erreichen sein wird.

Die im Untergrund verbreiteten Böden sind als „nicht frostempfindlich“ (Frostempfindlichkeitsklasse F1) bis „gering bis mittel frostempfindlich“ (Frostempfindlichkeitsklasse F 2) zu klassifizieren. Der Einbau von Frostschutzschichten wird daher bereichsweise erforderlich sein. Das Erfordernis zur Trockenhaltung des Oberbaus ist durch geeignete Entwässerungsmaßnahmen i.S. der RAS-Ew planerseitig zu prüfen.

## 7 Hinweise zur Bauausführung

Das Erdplanum besteht aus nichtbindigen, gemischtkörnigen Böden, die durch Niederschlagswasser stark aufweichungsgefährdet sind.

Nach dem Aushub bzw. dem Abtrag des Oberbodens ist das bestehende Planum mit geeignetem Verdichtungsgerät nachzuverdichten (nicht in bindigen Böden). Das Planum ist mit einer Querneigung herzustellen und vor witterungsbedingten Einflüssen zu schützen. Grundsätzlich ist eine ausreichende Entwässerung des Planums bzw. des Oberbaus zu gewährleisten.

Tragschutzschichten sind lagenweise ( $d \leq 0,3 \text{ m}$ ) verdichtet einzubauen. Das Verdichtungsgerät ist entsprechend den Baugrundverhältnissen und den einschlägigen Richtlinien zu wählen. Die erzielte Verdichtung ist durch Erdbaukontrollprüfungen (z. B. Plattendruckversuche) nachzuweisen.


Sollten sich bei den Erdarbeiten Hinweise auf besondere Belastungen von Aushubmassen mit Umweltschadstoffen bzw. organoleptische Auffälligkeiten (d.h. nach Geruch und Aussehen) ergeben, so sind diese Massen ggf. separat zu lagern und zu beproben.

Wir empfehlen bei der Durchführung von Erdbau- und Gründungsmaßnahmen eine fachgutachterliche Begleitung mit entsprechenden Abnahmen von Erdplanien oder Gründungssohlen.

Ergeben sich zu dem geplanten Bauvorhaben Änderungen oder weitere Fragen, wird um entsprechende Benachrichtigung gebeten.



Dr.-Ing. Nadine Ciecior



Dipl.-Chem. Martin Bittens

Verteiler:

Kepper Ingenieurgesellschaft

Bericht als PDF



GEMEINDE EDEMISSEN


**bsp** ingenieure  
Geotechnik      GmbH      +49 531 698813-20  
Umweltschutz    Sudetenstr. 1e   38114 Braunschweig

**Ausbau Bushaltestelle  
„Klein-Oedesse“,  
Edemissen**

**Lagepläne**

|            |          |
|------------|----------|
| Auftr.Nr.: | 450.24   |
| Datum:     | 24.02.25 |
| M 1:       |          |
| Gez.:      | UM       |
| Bearb.:    | MB       |
| Anl.Nr.:   | 1        |





Quelle: NLSTBV / LGLN



GEMEINDE EDEMISSEN

**bsp** ingenieure

Geotechnik  
Umweltschutz

GmbH  
Sudetenstr. 1e 38114 Braunschweig

## Ausbau Bushaltestelle „Klein-Oedesse“, Edemissen

### Übersichtslageplan

Auftr.Nr.: 450.24

Datum: 24.02.25

M 1: 25.000

Gez.: UM

Bearb.: MB

Anl.Nr.: 1.1



GEMEINDE EDEMISSEN

**bsp** ingenieure  
Geotechnik      GmbH      +49 531 698813-20  
Umweltschutz    Sudetenstr. 1e   38114 Braunschweig

**Ausbau Bushaltestelle  
„Klein-Oedesse“,  
Edemissen**

**Lagepläne mit  
Aufschlusspunkten**

|            |          |
|------------|----------|
| Auftr.Nr.: | 450.24   |
| Datum:     | 24.02.25 |
| M 1:       | 250 (A4) |
| Gez.:      | UM       |
| Bearb.:    | MB       |
| Anl.Nr.:   | 1.2      |





GEMEINDE EDEMISSEN

## Ausbau Bushaltestelle „Klein-Oedesse“, Edemissen

Auftr.Nr.: 450.24

Datum: 24.02.25

M 1: 250 (A4)

**bsp** ingenieure

Geotechnik  
Umweltschutz

GmbH  
Sudetenstr. 1e 38114 Braunschweig

+49 531 698813-20

## Lageplan mit Aufschlusspunkten Nordseite

Gez.: UM

Bearb.: MB

Anl.Nr.: 1.2.1



Abbenser Straße

KRB 19

KRB 20

KRB 21



1:250

0 2,5 5 10 15m

#### Legende



KRB

Kleinrammbohrung



GEMEINDE EDEMISSEN

**Ausbau Bushaltestelle  
„Klein-Oedesse“,  
Edemissen**

Auftr.Nr.: 450.24

Datum: 24.02.25

M 1: 250 (A4)

**bsp** ingenieure

Geotechnik  
Umweltschutz

GmbH  
Sudetenstr. 1e 38114 Braunschweig

+49 531 698813-20

**Lageplan mit  
Aufschlusspunkten  
Südseite**

Gez.: UM

Bearb.: MB

Anl.Nr.: 1.2.2






GEMEINDE EDEMISSEN

**bsp** ingenieure  
Geotechnik      GmbH      +49 531 698813-20  
Umweltschutz    Sudetenstr. 1e    38114 Braunschweig

**Ausbau Bushaltestelle  
„Klein-Oedesse“,  
Edemissen**

**Bohrprofile**

|            |          |
|------------|----------|
| Auftr.Nr.: | 450.24   |
| Datum:     | 24.02.25 |
| M 1:       |          |
| Gez.:      | UM       |
| Bearb.:    | MB       |
| Anl.Nr.:   | 2        |



#### Legende

|  |             |  |            |
|--|-------------|--|------------|
|  | Asphalt     |  | Auffüllung |
|  | Beton       |  | Kies       |
|  | Mutterboden |  | Sand       |

|    |             |
|----|-------------|
| 1a | Asphalt     |
| 1b | Beton       |
| 1c | Oberboden   |
| 2  | Tragschicht |
| 3  | Auffüllung  |
| 4  | Sand        |



GEMEINDE EDEMISSEN

### Ausbau Bushaltestelle „Klein Oedesse“, Edemissen

Auftr.Nr.: 450.24

Datum: 05.02.25

M. d. H.: 1:50

**bsp** ingenieure


Geotechnik GmbH +49 531 698813-20  
Umweltschutz Sudetenstr. 1e 38114 Braunschweig

### Bohrprofil KRB 18 Grünfläche Nordseite

Gez.: UM

Bearb.: MB

Anl.Nr.: 2.1



### Legende

|  |             |  |            |
|--|-------------|--|------------|
|  | Asphalt     |  | Auffüllung |
|  | Beton       |  | Kies       |
|  | Mutterboden |  | Sand       |

|    |             |
|----|-------------|
| 1a | Asphalt     |
| 1b | Beton       |
| 1c | Oberboden   |
| 2  | Tragschicht |
| 3  | Auffüllung  |
| 4  | Sand        |



GEMEINDE EDEMISSEN

### Ausbau Bushaltestelle „Klein Oedesse“, Edemissen

Auftr.Nr.: 450.24

Datum: 05.02.25

M. d. H.: 1:50

**bsp** ingenieure


Geotechnik GmbH +49 531 698813-20  
Umweltschutz Sudetenstr. 1e 38114 Braunschweig

### Bohrprofil KRB 17 Gehweg Nordseite

Gez.: UM


Bearb.: MB

Anl.Nr.: 2.2




# KRB 16

63,09 mNHN



## Legende



- 1a Asphalt
- 1b Beton
- 1c Oberboden
- 2 Tragschicht
- 3 Auffüllung
- 4 Sand



GEMEINDE EDEMISSEN

## Ausbau Bushaltestelle „Klein Oedesse“, Edemissen

Auftr.Nr.: 450.24

Datum: 05.02.25

M. d. H.: 1:50


**bsp** ingenieure  
Geotechnik GmbH +49 531 698813-20  
Umweltschutz Sudetenstr. 1e 38114 Braunschweig

## Bohrprofil KRB 16 Gosse Nordseite

Gez.: UM

Bearb.: MB

Anl.Nr.: 2.3



### Legende

((( nass



Asphalt



Beton



Mutterboden



Auffüllung



Kies



Sand

- 1a Asphalt
- 1b Beton
- 1c Oberboden
- 2 Tragschicht
- 3 Auffüllung
- 4 Sand



GEMEINDE EDEMISSEN

### Ausbau Bushaltestelle „Klein Oedesse“, Edemissen

Auftr.Nr.: 450.24

Datum: 05.02.25

M. d. H.: 1:50

**bsp** ingenieure

Geotechnik GmbH +49 531 698813-20  
Umweltschutz Sudetenstr. 1e 38114 Braunschweig

### Bohrprofil KRB 15 Fahrbahn


Gez.: UM

Bearb.: MB







Anl.Nr.: 2.4

# KRB 19

63,99 mNHN



## Legende

|   |             |   |            |
|---|-------------|---|------------|
|  | Asphalt     |  | Auffüllung |
|  | Beton       |  | Kies       |
|  | Mutterboden |  | Sand       |

|    |             |
|----|-------------|
| 1a | Asphalt     |
| 1b | Beton       |
| 1c | Oberboden   |
| 2  | Tragschicht |
| 3  | Auffüllung  |
| 4  | Sand        |



GEMEINDE EDEMISSEN

## Ausbau Bushaltestelle „Klein Oedesse“, Edemissen

Auftr.Nr.: 450.24

Datum: 05.02.25

M. d. H.: 1:50

**bsp** ingenieure


Geotechnik GmbH +49 531 698813-20  
Umweltschutz Sudetenstr. 1e 38114 Braunschweig

## Bohrprofil KRB 19 Gosse Südseite







Gez.: UM

Bearb.: MB

Anl.Nr.: 2.5



## Legende

|   |             |   |            |
|---|-------------|---|------------|
|  | Asphalt     |  | Auffüllung |
|  | Beton       |  | Kies       |
|  | Mutterboden |  | Sand       |

|    |             |
|----|-------------|
| 1a | Asphalt     |
| 1b | Beton       |
| 1c | Oberboden   |
| 2  | Tragschicht |
| 3  | Auffüllung  |
| 4  | Sand        |



GEMEINDE EDEMISSEN

## Ausbau Bushaltestelle "Klein Oedesse", Edemissen


|            |          |
|------------|----------|
| Auftr.Nr.: | 450.24   |
| Datum:     | 05.02.25 |
| M. d. H.:  | 1:50     |

**bsp** ingenieure

Geotechnik GmbH +49 531 698813-20  
Umweltschutz Sudetenstr. 1e 38114 Braunschweig

## Bohrprofil KRB 20 Gehweg Südseite

|          |     |
|----------|-----|
| Gez.:    | UM  |
| Bearb.:  | MB  |
| Anl.Nr.: | 2.6 |



#### Legende



Asphalt



Beton



Mutterboden



Auffüllung



Kies



Sand

- 1a Asphalt
- 1b Beton
- 1c Oberboden
- 2 Tragschicht
- 3 Auffüllung
- 4 Sand



GEMEINDE EDEMISSEN

### Ausbau Bushaltestelle „Klein Oedesse“, Edemissen

Auftr.Nr.: 450.24

Datum: 05.02.25

M. d. H.: 1:50

**bsp** ingenieure

Geotechnik GmbH +49 531 698813-20  
Umweltschutz Sudetenstr. 1e 38114 Braunschweig

### Bohrprofil KRB 21 Grünfläche Südseite

Gez.: UM

Bearb.: MB

Anl.Nr.: 2.7





GEMEINDE EDEMISSEN

**bsp** ingenieure  
Geotechnik      GmbH      +49 531 698813-20  
Umweltschutz    Sudetenstr. 1e    38114 Braunschweig

**Ausbau Bushaltestelle  
„Klein-Oedesse“,  
Edemissen**

**Schichtenverzeichnisse**

|            |          |
|------------|----------|
| Auftr.Nr.: | 450.24   |
| Datum:     | 24.02.25 |
| M 1:       |          |
| Gez.:      | UM       |
| Bearb.:    | MB       |
| Anl.Nr.:   | 3        |

|  |  |   |  |  |   |   |      |
|--|--|---|--|--|---|---|------|
| <b>bsp ingenieure</b><br><small>Geotechnik    GmbH    +49 531 698813-20<br/> Umweltschutz    Sudetenstr. 1e 38114 Braunschweig</small> |  | <h1>Schichtenverzeichnis</h1> <p>für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben</p> |  |  | Bericht:<br>450.24<br><br>Anlage: 3.1                   |   |      |
| Vorhaben:    Ausbau Bushaltestelle „Klein Oedesse“, Edemissen  |  |   |  |  |   |   |      |
| Bohrung <b>KRB 15</b> / Blatt: 1   |  |   |  |  | Höhe:    63,12 mNNH                                     |   |      |
|  |  |   |  |  | Datum:<br>18.11.2024                                    |   |      |
| 1  | 2  |   |  | 3  | 4   | 5 | 6    |
| Bis<br><br>... m<br>unter<br>Ansatz-<br>punkt  | a) Benennung der Bodenart und Beimengungen               |   |  | Bemerkungen<br><br>Sonderprobe<br>Wasserführung<br>Bohrwerkzeuge<br>Kernverlust<br>Sonstiges | Entnommene Proben                                       |   |      |
|  | b) Ergänzende Bemerkung <sup>1)</sup>                    |   |  |  | Art<br><br>Nr<br><br>Tiefe<br>in m<br>(Unter-<br>kante) |   |      |
|  | c) Beschaffenheit nach Bohrgut                           | d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang  | e) Farbe                                 |  |   |   |      |
|  | f) Übliche Benennung                                     | g) Geologische Benennung <sup>1)</sup>  | h) <sup>1)</sup> Gruppe    i) Kalkgehalt |  |   |   |      |
| 0.35   | a) Asphalt   |   |  | Kernbohrung  | P   | 1 | 0.35 |
|  | b)   |   |  |  |   |   |      |
|  | c)   | d)  | e) schwarz                               |  |   |   |      |
|  | f)   | g)  | h)    i)                                 |  |   |   |      |
| 1.20   | a) Kies, sandig, sehr schwach schluffig                  |   |  | vorgeschlachtet, feucht  | P   | 2 | 1.20 |
|  | b)   |   |  |  |   |   |      |
|  | c)   | d)  | e) braun                                 |  |   |   |      |
|  | f) Auffüllung  | g)  | h) [GU]    i)                            |  |   |   |      |
| 2.60   | a) Mittelsand, stark feinsandig, sehr schwach grobsandig |   |  | feucht   | P   | 3 | 2.60 |
|  | b)   |   |  |  |   |   |      |
|  | c)   | d) mittel   | e) braun                                 |  |   |   |      |
|  | f) Sand  | g)  | h) SW    i)                              |  |   |   |      |
| 4.00   | a) Mittelsand, stark grobsandig, schwach feinsandig      |   |  | feucht - nass, GW angebohrt (2.8)  | P   | 4 | 4.00 |
|  | b)   |   |  |  |   |   |      |
|  | c)   | d) mittel   | e) braungrau                             |  |   |   |      |
|  | f) Sand  | g)  | h) SW    i)                              |  |   |   |      |
|  | a)   |   |  |  |   |   |      |
|  | b)   |   |  |  |   |   |      |
|  | c)   | d)  | e)                                       |  |   |   |      |
|  | f)   | g)  | h)    i)                                 |  |   |   |      |
| 1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor   |  |   |  |  |   |   |      |

|   |  |   |   |  |                                       |             |                              |
|---|--|---|---|--|---------------------------------------|-------------|------------------------------|
| <b>bsp ingenieure</b><br><small>Geotechnik    GmbH    +49 531 698813-20<br/>Umweltschutz    Sudetenstr. 1e 38114 Braunschweig</small> |  | <h1>Schichtenverzeichnis</h1> <p>für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben</p> |   |  | Bericht:<br>450.24<br><br>Anlage: 3.2 |             |                              |
| Vorhaben:    Ausbau Bushaltestelle „Klein Oedesse“, Edemissen   |  |   |   |  |                                       |             |                              |
| Bohrung <b>KRB 16</b> / Blatt: 1  |  |   |   |  | Höhe:    63,09 mNHN                   |             |                              |
|   |  |   |   |  | Datum:<br>18.11.2024                  |             |                              |
| 1   | 2  |   |   |  | 3                                     | 4    5    6 |                              |
| Bis<br><br>... m<br>unter<br>Ansatz-<br>punkt   | a) Benennung der Bodenart und Beimengungen |   |   | Bemerkungen<br><br>Sonderprobe<br>Wasserführung<br>Bohrwerkzeuge<br>Kernverlust<br>Sonstiges | Entnommene Proben                     |             |                              |
|   | b) Ergänzende Bemerkung <sup>1)</sup>      |   |   |  | Art                                   | Nr          | Tiefe in m (Unter-<br>kante) |
|   | c) Beschaffenheit nach Bohrgut             | d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang  | e) Farbe                                      |  |                                       |             |                              |
|   | f) Übliche Benennung                       | g) Geologische Benennung <sup>1)</sup>  | h) <sup>1)</sup> Gruppe    i) Kalk-<br>gehalt |  |                                       |             |                              |
| 0.14  | a) Betongossenstein                        |   |   | aufgenommen und<br>wiedereingesetzt  | P                                     | 1           | 0.14                         |
|   | b)   |   |   |  |                                       |             |                              |
|   | c)   | d)  | e) grau                                       |  |                                       |             |                              |
|   | f)   | g)  | h)    i)                                      |  |                                       |             |                              |
| 0.36  | a) Beton                                   |   |   | Kernbohrung  | P                                     | 2           | 0.36                         |
|   | b)   |   |   |  |                                       |             |                              |
|   | c)   | d)  | e) grau                                       |  |                                       |             |                              |
|   | f)   | g)  | h)    i)                                      |  |                                       |             |                              |
| 1.00  | a) Kies, stark sandig                      |   |   | vorgeschachtet,<br>feucht  | P                                     | 3           | 1.00                         |
|   | b)   |   |   |  |                                       |             |                              |
|   | c)   | d)  | e) braun                                      |  |                                       |             |                              |
|   | f) Auffüllung                              | g)  | h) [GI]    i)                                 |  |                                       |             |                              |
|   | a)   |   |   |  |                                       |             |                              |
|   | b)   |   |   |  |                                       |             |                              |
|   | c)   | d)  | e)  |  |                                       |             |                              |
|   | f)   | g)  | h)    i)                                      |  |                                       |             |                              |
|   | a)   |   |   |  |                                       |             |                              |
|   | b)   |   |   |  |                                       |             |                              |
|   | c)   | d)  | e)  |  |                                       |             |                              |
|   | f)   | g)  | h)    i)                                      |  |                                       |             |                              |

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

|  |  |   |  |  |   |             |
|--|--|---|--|--|---|-------------|
| <b>bsp ingenieure</b><br><small>Geotechnik    GmbH    +49 531 698813-20<br/> Umweltschutz    Sudetenstr. 1e 38114 Braunschweig</small> |  | <h1>Schichtenverzeichnis</h1> <p>für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben</p> |  |  | Bericht:<br>450.24<br><br>Anlage: 3.3           |             |
| Vorhaben:    Ausbau Bushaltestelle „Klein Oedesse“, Edemissen  |  |   |  |  |   |             |
| Bohrung <b>KRB 17</b> / Blatt: 1   |  |   |  |  | Höhe:    63,12 mNHN                             |             |
|  |  |   |  |  | Datum:<br>18.11.2024                            |             |
| 1  | 2  |   |  |  | 3   | 4    5    6 |
| Bis<br><br>... m<br>unter<br>Ansatz-<br>punkt  | a) Benennung der Bodenart und Beimengungen |   |  | Bemerkungen<br><br>Sonderprobe<br>Wasserführung<br>Bohrwerkzeuge<br>Kernverlust<br>Sonstiges | Entnommene Proben                               |             |
|  | b) Ergänzende Bemerkung <sup>1)</sup>      |   |  |  | Art    Nr    Tiefe<br>in m<br>(Unter-<br>kante) |             |
|  | c) Beschaffenheit nach Bohrgut             | d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang  | e) Farbe                                 |  |   |             |
|  | f) Übliche Benennung                       | g) Geologische Benennung <sup>1)</sup>  | h) <sup>1)</sup> Gruppe    i) Kalkgehalt |  |   |             |
| 0.08   | a) Betonpflaster                           |   |  | aufgenommen und<br>wiedereingesetzt  | P   | 1           |
|  | b)   |   |  |  |   |             |
|  | c)   | d)  | e) grau                                  |  |   |             |
|  | f)   | g)  | h)    i)                                 |  |   |             |
| 0.30   | a) Kies, sandig                            |   |  | vorgeschachtet,<br>feucht  | P   | 2           |
|  | b)   |   |  |  |   |             |
|  | c)   | d)  | e) grau                                  |  |   |             |
|  | f) Auffüllung                              | g)  | h) [GI]    i)                            |  |   |             |
| 1.00   | a) Kies, sandig, sehr schwach schluffig    |   |  | feucht   | P   | 3           |
|  | b)   |   |  |  |   |             |
|  | c)   | d)  | e) braun                                 |  |   |             |
|  | f) Auffüllung                              | g)  | h) [GU]    i)                            |  |   |             |
|  | a)   |   |  |  |   |             |
|  | b)   |   |  |  |   |             |
|  | c)   | d)  | e)                                       |  |   |             |
|  | f)   | g)  | h)    i)                                 |  |   |             |
|  | a)   |   |  |  |   |             |
|  | b)   |   |  |  |   |             |
|  | c)   | d)  | e)                                       |  |   |             |
|  | f)   | g)  | h)    i)                                 |  |   |             |

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

|  |  |   |   |  |   |             |                              |
|--|--|---|---|--|---|-------------|------------------------------|
| <div>bsp ingenieure</div> <div>Geotechnik    GmbH    +49 531 698813-20<br/>Umweltschutz    Sudetenstr. 1e 38114 Braunschweig</div> |  | <div>Schichtenverzeichnis</div> <div>für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben</div> |   |  | <div>Bericht: 450.24</div> <div>Anlage: 3.4</div> |             |                              |
| Vorhaben:    Ausbau Bushaltestelle „Klein Oedesse“, Edemissen  |  |   |   |  |   |             |                              |
| Bohrung    KRB 18    / Blatt: 1  |  |   |   |  | Höhe:    63,16 mNHN                               |             |                              |
|  |  |   |   |  | Datum: 18.11.2024                                 |             |                              |
| 1  | 2  |   |   |  | 3   | 4    5    6 |                              |
| Bis<br><br>... m<br>unter<br>Ansatz-<br>punkt  | a) Benennung der Bodenart und Beimengungen   |   |   | Bemerkungen<br><br>Sonderprobe<br>Wasserführung<br>Bohrwerkzeuge<br>Kernverlust<br>Sonstiges | Entnommene Proben                                 |             |                              |
|  | b) Ergänzende Bemerkung <sup>1)</sup>  |   |   |  | Art   | Nr          | Tiefe in m (Unter-<br>kante) |
|  | c) Beschaffenheit nach Bohrgut   | d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang  | e) Farbe                                      |  |   |             |                              |
|  | f) Übliche Benennung   | g) Geologische Benennung <sup>1)</sup>  | h) <sup>1)</sup> Gruppe    i) Kalk-<br>gehalt |  |   |             |                              |
| 0.20   | a) Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach humos, durchwurzelt |   |   | vorgeschachtet, feucht   | P   | 1           | 0.20                         |
|  | b)   |   |   |  |   |             |                              |
|  | c)   | d)  | e) dunkelbraun                                |  |   |             |                              |
|  | f) Mutterboden   | g)  | h) OH    i)                                   |  |   |             |                              |
| 0.80   | a) Mittelsand, grobsandig, sehr schwach kiesig, sehr schwach humos, durchwurzelt     |   |   | feucht   | P   | 2           | 0.80                         |
|  | b)   |   |   |  |   |             |                              |
|  | c)   | d)  | e) braun                                      |  |   |             |                              |
|  | f) Auffüllung  | g)  | h) [SW]    i)                                 |  |   |             |                              |
| 1.00   | a) Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach humos               |   |   | feucht   | P   | 3           | 1.00                         |
|  | b)   |   |   |  |   |             |                              |
|  | c)   | d)  | e) braun                                      |  |   |             |                              |
|  | f) Sand  | g)  | h) SW    i)                                   |  |   |             |                              |
|  | a)   |   |   |  |   |             |                              |
|  | b)   |   |   |  |   |             |                              |
|  | c)   | d)  | e)  |  |   |             |                              |
|  | f)   | g)  | h)    i)                                      |  |   |             |                              |
|  | a)   |   |   |  |   |             |                              |
|  | b)   |   |   |  |   |             |                              |
|  | c)   | d)  | e)  |  |   |             |                              |
|  | f)   | g)  | h)    i)                                      |  |   |             |                              |
| 1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor   |  |   |   |  |   |             |                              |

|  |  |   |  |  |  |   |                   |                      |                                    |   |  |
|--|--|---|--|--|--|---|-------------------|----------------------|------------------------------------|---|--|
| <div>bsp ingenieure</div> <div>Geotechnik    GmbH    +49 531 698813-20<br/>Umweltschutz    Sudetenstr. 1e 38114 Braunschweig</div> |  | <div>Schichtenverzeichnis</div> <div>für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben</div> |  |  |  | <div>Bericht:<br/>450.24</div> <div>Anlage: 3.5</div> |                   |                      |                                    |   |  |
| Vorhaben:    Ausbau Bushaltestelle „Klein Oedesse“, Edemissen  |  |   |  |  |  |   |                   |                      |                                    |   |  |
| Bohrung    KRB 19    / Blatt: 1  |  |   |  |  |  | Höhe:    63,99 mNHN                                   |                   | Datum:<br>18.11.2024 |                                    |   |  |
| 1  | 2  |   |  |  | 3  |   | 4                 | 5                    | 6                                  |   |  |
| Bis<br><br>... m<br>unter<br>Ansatz-<br>punkt  | a) Benennung der Bodenart und Beimengungen   |   |  |  | Bemerkungen<br><br>Sonderprobe<br>Wasserführung<br>Bohrwerkzeuge<br>Kernverlust<br>Sonstiges |   | Entnommene Proben |                      |                                    |   |  |
|  | b) Ergänzende Bemerkung <sup>1)</sup>  |   |  |  |  |   | Art               | Nr                   | Tiefe<br>in m<br>(Unter-<br>kante) |   |  |
|  | c) Beschaffenheit nach Bohrgut   |   | d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang     |  |  |   |                   |                      |                                    | e) Farbe                                      |  |
|  | f) Übliche Benennung   |   | g) Geologische Benennung <sup>1)</sup> |  |  |   |                   |                      |                                    | h) <sup>1)</sup> Gruppe    i) Kalk-<br>gehalt |  |
| 0.14   | a) Betongossenstein  |   |  |  | aufgenommen und<br>wiedereingesetzt  |   | P                 | 1                    | 0.14                               |   |  |
|  | b)   |   |  |  |  |   |                   |                      |                                    |   |  |
|  | c)   |   | d)                                     |  |  |   |                   |                      |                                    | e) grau                                       |  |
|  | f)   |   | g)                                     |  |  |   |                   |                      |                                    | h)    i)                                      |  |
| 0.28   | a) Beton   |   |  |  | Kernbohrung  |   | P                 | 2                    | 0.28                               |   |  |
|  | b)   |   |  |  |  |   |                   |                      |                                    |   |  |
|  | c)   |   | d)                                     |  |  |   |                   |                      |                                    | e) grau                                       |  |
|  | f)   |   | g)                                     |  |  |   |                   |                      |                                    | h)    i)                                      |  |
| 0.60   | a) Kies, stark sandig  |   |  |  | vorgeschachtet,<br>feucht  |   | P                 | 3                    | 0.60                               |   |  |
|  | b)   |   |  |  |  |   |                   |                      |                                    |   |  |
|  | c)   |   | d)                                     |  |  |   |                   |                      |                                    | e) braun                                      |  |
|  | f) Auffüllung  |   | g)                                     |  |  |   |                   |                      |                                    | h) [GW]    i)                                 |  |
| 1.00   | a) Mittelsand, feinsandig, sehr schwach kiesig,<br>sehr schwach grobsandig, durchwurzelt |   |  |  | feucht   |   | P                 | 4                    | 1.00                               |   |  |
|  | b)   |   |  |  |  |   |                   |                      |                                    |   |  |
|  | c)   |   | d)                                     |  |  |   |                   |                      |                                    | e) braun                                      |  |
|  | f) Sand  |   | g)                                     |  |  |   |                   |                      |                                    | h) SW    i)                                   |  |
|  | a)   |   |  |  |  |   |                   |                      |                                    |   |  |
|  | b)   |   |  |  |  |   |                   |                      |                                    |   |  |
|  | c)   |   | d)                                     |  |  |   |                   |                      |                                    | e)  |  |
|  | f)   |   | g)                                     |  |  |   |                   |                      |                                    | h)    i)                                      |  |
| 1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor   |  |   |  |  |  |   |                   |                      |                                    |   |  |

|  |   |   |  |  |  |   |                   |                      |                                    |   |  |
|--|---|---|--|--|--|---|-------------------|----------------------|------------------------------------|---|--|
| <div>bsp ingenieure</div> <div>Geotechnik    GmbH    +49 531 698813-20<br/>Umweltschutz    Sudetenstr. 1e 38114 Braunschweig</div> |   | <div>Schichtenverzeichnis</div> <div>für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben</div> |  |  |  | <div>Bericht:<br/>450.24</div> <div>Anlage: 3.6</div> |                   |                      |                                    |   |  |
| Vorhaben:    Ausbau Bushaltestelle „Klein Oedesse“, Edemissen  |   |   |  |  |  |   |                   |                      |                                    |   |  |
| Bohrung    KRB 20    / Blatt: 1  |   |   |  |  |  | Höhe:    64,09 mNHN                                   |                   | Datum:<br>18.11.2024 |                                    |   |  |
| 1  | 2   |   |  |  | 3  |   | 4                 | 5                    | 6                                  |   |  |
| Bis<br><br>... m<br>unter<br>Ansatz-<br>punkt  | a) Benennung der Bodenart und Beimengungen  |   |  |  | Bemerkungen<br><br>Sonderprobe<br>Wasserführung<br>Bohrwerkzeuge<br>Kernverlust<br>Sonstiges |   | Entnommene Proben |                      |                                    |   |  |
|  | b) Ergänzende Bemerkung <sup>1)</sup>   |   |  |  |  |   | Art               | Nr                   | Tiefe<br>in m<br>(Unter-<br>kante) |   |  |
|  | c) Beschaffenheit nach Bohrgut  |   | d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang     |  |  |   |                   |                      |                                    | e) Farbe                                      |  |
|  | f) Übliche Benennung  |   | g) Geologische Benennung <sup>1)</sup> |  |  |   |                   |                      |                                    | h) <sup>1)</sup> Gruppe    i) Kalk-<br>gehalt |  |
| 0.06   | a) Betonpflaster  |   |  |  | aufgenommen und<br>wiedereingesetzt  |   | P                 | 1                    | 0.06                               |   |  |
|  | b)  |   |  |  |  |   |                   |                      |                                    |   |  |
|  | c)  |   | d)                                     |  |  |   |                   |                      |                                    | e) grau                                       |  |
|  | f)  |   | g)                                     |  |  |   |                   |                      |                                    | h)    i)                                      |  |
| 1.00   | a) Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, sehr schwach kiesig, sehr schwach humos |   |  |  | vorgesichert,<br>feucht  |   | P                 | 2                    | 1.00                               |   |  |
|  | b)  |   |  |  |  |   |                   |                      |                                    |   |  |
|  | c)  |   | d)                                     |  |  |   |                   |                      |                                    | e) dunkelbraun                                |  |
|  | f) Auffüllung   |   | g)                                     |  |  |   |                   |                      |                                    | h) [SW]    i)                                 |  |
|  | a)  |   |  |  |  |   |                   |                      |                                    |   |  |
|  | b)  |   |  |  |  |   |                   |                      |                                    |   |  |
|  | c)  |   | d)                                     |  |  |   |                   |                      |                                    | e)  |  |
|  | f)  |   | g)                                     |  |  |   |                   |                      |                                    | h)    i)                                      |  |
|  | a)  |   |  |  |  |   |                   |                      |                                    |   |  |
|  | b)  |   |  |  |  |   |                   |                      |                                    |   |  |
|  | c)  |   | d)                                     |  |  |   |                   |                      |                                    | e)  |  |
|  | f)  |   | g)                                     |  |  |   |                   |                      |                                    | h)    i)                                      |  |
|  | a)  |   |  |  |  |   |                   |                      |                                    |   |  |
|  | b)  |   |  |  |  |   |                   |                      |                                    |   |  |
|  | c)  |   | d)                                     |  |  |   |                   |                      |                                    | e)  |  |
|  | f)  |   | g)                                     |  |  |   |                   |                      |                                    | h)    i)                                      |  |
| 1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor   |   |   |  |  |  |   |                   |                      |                                    |   |  |

|  |  |   |  |  |   |             |
|--|--|---|--|--|---|-------------|
| <b>bsp ingenieure</b><br><small>Geotechnik    GmbH    +49 531 698813-20<br/> Umweltschutz    Sudetenstr. 1e 38114 Braunschweig</small> |  | <h1>Schichtenverzeichnis</h1> <p>für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben</p> |  |  | Bericht:<br>450.24<br><br>Anlage: 3.7           |             |
| Vorhaben:    Ausbau Bushaltestelle „Klein Oedesse“, Edemissen  |  |   |  |  |   |             |
| Bohrung <b>KRB 21</b> / Blatt: 1   |  |   |  |  | Höhe:    64,14 mNHN                             |             |
|  |  |   |  |  | Datum:<br>18.11.2024                            |             |
| 1  | 2  |   |  |  | 3   | 4    5    6 |
| Bis<br><br>... m<br>unter<br>Ansatz-<br>punkt  | a) Benennung der Bodenart und Beimengungen   |   |  | Bemerkungen<br><br>Sonderprobe<br>Wasserführung<br>Bohrwerkzeuge<br>Kernverlust<br>Sonstiges | Entnommene Proben                               |             |
|  | b) Ergänzende Bemerkung <sup>1)</sup>  |   |  |  | Art    Nr    Tiefe<br>in m<br>(Unter-<br>kante) |             |
|  | c) Beschaffenheit nach Bohrgut   | d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang  | e) Farbe                                 |  |   |             |
|  | f) Übliche Benennung   | g) Geologische Benennung <sup>1)</sup>  | h) <sup>1)</sup> Gruppe    i) Kalkgehalt |  |   |             |
| 0.20   | a) Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach humos, durchwurzelt |   |  | vorgesichert, feucht   | P   | 1           |
|  | b)   |   |  |  |   |             |
|  | c)   | d)  | e) dunkelbraun                           |  |   |             |
|  | f) Mutterboden   | g)  | h) OH    i)                              |  |   |             |
| 1.00   | a) Mittelsand, grobsandig, sehr schwach kiesig, sehr schwach humos, durchwurzelt     |   |  | feucht   | P   | 2           |
|  | b)   |   |  |  |   |             |
|  | c)   | d)  | e) braun                                 |  |   |             |
|  | f) Auffüllung  | g)  | h) [SW]    i)                            |  |   |             |
|  | a)   |   |  |  |   |             |
|  | b)   |   |  |  |   |             |
|  | c)   | d)  | e)                                       |  |   |             |
|  | f)   | g)  | h)    i)                                 |  |   |             |
|  | a)   |   |  |  |   |             |
|  | b)   |   |  |  |   |             |
|  | c)   | d)  | e)                                       |  |   |             |
|  | f)   | g)  | h)    i)                                 |  |   |             |
|  | a)   |   |  |  |   |             |
|  | b)   |   |  |  |   |             |
|  | c)   | d)  | e)                                       |  |   |             |
|  | f)   | g)  | h)    i)                                 |  |   |             |

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor





GEMEINDE EDEMISSEN

**bsp** ingenieure

Geotechnik      GmbH      +49 531 698813-20  
Umweltschutz    Sudetenstr. 1e   38114 Braunschweig

**Ausbau Bushaltestelle  
„Klein-Oedesse“,  
Edemissen**

**Chemische  
Analytik**

Auftr.Nr.: 450.24

Datum: 24.02.25

M 1:

Gez.: UM

Bearb.: MB

Anl.Nr.: 4



| Probenart / Lage / Schichten         |            |                    | Chemische Analytik / Abfalltechnische Klassifikation            |  |                                   |   |
|--------------------------------------|------------|--------------------|---|--|-----------------------------------|---|
| Bezeichnung / Material               | Aufschluss | Probe <sup>1</sup> | Analytik  | Verwer-<br>tungs-<br>klasse <sup>2</sup> | EBV /<br>BBodSchV <sup>3</sup>    | AVV-<br>Abfall-<br>schlüssel <sup>4</sup> |
| AP-1/Asphalt                         | KRB 15     | 1                  | PAK, Asbest, Phenole  | VK A                                     | -                                 | 17 03 02                                  |
| BS-1/Betonstein                      | KRB 19     | 1                  | RC-Material nach EBV<br>Anlage 1, Tabelle 1                     | -  | RC-1                              | 17 01 01                                  |
| MP 1/Oberboden                       | KRB 18     | 1                  | BBodSchV, Anlage 1,<br>Tabellen 1 + 2                           | -  | Vorsorge-<br>werte<br>eingehalten | 17 05 04                                  |
|                                      | KRB 21     | 1                  |   |  |                                   |   |
| MP 2/Auffüllung<br>Mittelsand, humos | KRB 18     | 2                  | Bodenmaterial nach EBV<br>Anlage 1, Tabelle 3, Spalten<br>7-10  | -  | BM-F0*                            | 17 05 04                                  |
|                                      | KRB 20     | 2                  |   |  |                                   |   |
|                                      | KRB 21     | 2                  |   |  |                                   |   |
| MP 3/Mittelsand<br>feinsandig humos  | KRB 18     | 3                  | Bodenmaterial nach EBV<br>Anlage 1, Tabelle 3, Spalten<br>7-10  | -  | BM-F3                             | 17 05 04                                  |
|                                      | KRB 19     | 4                  |   |  |                                   |   |
| MP 4/Tragschicht                     | KRB 15     | 2                  | Bodenmaterial nach EBV<br>Anlage 1, Tabelle 3, Spalten<br>7-10  | -  | BM-F1                             | 17 05 04                                  |
|                                      | KRB 16     | 3                  |   |  |                                   |   |
|                                      | KRB 17     | 2                  |   |  |                                   |   |
|                                      | KRB 17     | 3                  |   |  |                                   |   |
| MP 5/Mittelsand<br>feinsandig        | KRB 15     | 3                  | Bodenmaterial nach EBV<br>Anlage 1, Tabelle 3, Spalten<br>3 - 5 | -  | BM-0                              | 17 05 04                                  |
|                                      | KRB 15     | 4                  |   |  |                                   |   |

<sup>1</sup> Die Einzelproben sind in den Schichtenverzeichnissen dargestellt (s. Anlage 3)

<sup>2</sup> gem. RuVA-StB 01-2005

<sup>3</sup> Einstufung gemäß Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV, 07/2021) und Ersatzbaustoffverordnung (EBV, 07/2021)

<sup>4</sup> Abfallverzeichnisverordnung (AVV)

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
|  <b>GEMEINDE EDEMISSEN</b>  | <b>BU Bushaltestelle<br/>„Oedesse,<br/>Klein-Oedesse“,<br/>Edemissen</b> | Auftr.Nr.: 450.24 |
|  |  | Datum: 16.12.24   |
|  |  | M: -              |
|  <b>bsp ingenieure</b><br>Geotechnik GmbH<br>Umweltschutz <div>             +49 531 698813-20<br/>             Sudetenstr. 1e 38114 Braunschweig           </div> | <b>Probenliste /<br/>Abfalltechnische<br/>Klassifikation</b>             | Gez.: MB          |
|  |  | Bearb.: MB        |
|  |  | Anl.-Nr.: 4.1     |





GEMEINDE EDEMISSEN



**bsp** ingenieure  
Geotechnik      GmbH      +49 531 698813-20  
Umweltschutz    Sudetenstr. 1e   38114 Braunschweig

**Ausbau Bushaltestelle  
„Klein-Oedesse“,  
Edemissen**

**Tabellarische  
Auswertungen**

|            |          |
|------------|----------|
| Auftr.Nr.: | 450.24   |
| Datum:     | 24.02.25 |
| M 1:       |          |
| Gez.:      | UM       |
| Bearb.:    | MB       |
| Anl.Nr.:   | 4.2      |

|   |       |  |       |       |  |
|---|-------|--|-------|-------|--|
| RuVA-StB 01 (Fassung 2005)  |       |  |       |       | AP-1   |
| Verwertungsklasse   |       | VK A   | VK B  | VK C  | Asphalt Straße                               |
| Feststoffwerte  |       |  |       |       |  |
| Summe PAK (E) EPA (16)  | mg/kg | ≤ 25   | > 25  | > 25  | 1,90   |
| Asbest (Gesamtfasern BIA 7487)  | %     |  |       |       | < 0,008                                      |
| Asbest (WHO-Fasern)   | %     |  |       |       | < 0,008                                      |
| Eluatwerte  |       |  |       |       |  |
| Phenolindex   | mg/l  | ≤ 0,1  | ≤ 0,1 | > 0,1 | < 0,010                                      |
| Einstufung nach RuVA-StB 01   |       |  |       |       | VK A   |
| <div> <div>-- = nicht bestimmt</div> <div>n.n. = nicht nachweisbar</div> </div>   |       |  |       |       |  |
|  <div>GEMEINDE EDEMISSEN</div>   |       | <b>BU Bushaltestelle<br/>„Oedesse,<br/>Klein-Oedesse“,<br/>Edemissen</b> |       |       | Auftr.Nr.: 450.24<br>Datum: 16.12.24<br>M: 1 |
|  <div>bsp ingenieure</div> <div>             Geotechnik<br/>             Umweltschutz           </div> |       | <b>Auswertung Asphalt nach<br/>RuVA-StB 01</b>                           |       |       | Gez.: MB<br>Bearb.: MB<br>Anl.-Nr.: 4.2.1    |
| GmbH<br>Sudetenstr. 1e  |       | +49 531 698813-20<br>38114 Braunschweig                                  |       |       |  |

| Ersatzbaustoffverordnung (EBV)<br>Anlage 1, Auszug aus Tabelle 1  |  |       | Materialwerte für geregelte<br>Ersatzbaustoffe hier:<br>Recycling-Baustoffe |        |        |        | BS-1              |
|---|--|-------|---|--------|--------|--------|-------------------|
| Materialklasse  |  |       | RC-1  | RC-2   | RC-3   | > RC-3 | Beton             |
| FS  | PAK <sub>16</sub> <sup>4</sup>         | mg/kg | 10  | 15     | 20     |        | 0,06              |
| Eluat   | pH-Wert <sup>1</sup>                   |       | 6 – 13  | 6 – 13 | 6 – 13 | -      | 12,5              |
|   | Elektrische Leitfähigkeit <sup>2</sup> | µS/cm | 2.500   | 3.200  | 10.000 | -      | 5.747             |
|   | Chlorid                                | mg/l  | -   | -      | -      | -      | --                |
|   | Sulfat                                 | mg/l  | 600   | 1.000  | 3.500  | -      | < 5,0             |
|   | Fluorid                                | mg/l  | -   | -      | -      | -      | --                |
|   | DOC                                    | mg/l  | -   | -      | -      | -      | --                |
|   | PAK <sub>15</sub> <sup>3</sup>         | µg/l  | 4,0   | 8,0    | 25     | -      | 0,60              |
|   | Antimon                                | µg/l  | -   | -      | -      | -      | --                |
|   | Arsen                                  | µg/l  | -   | -      | -      | -      | --                |
|   | Blei                                   | µg/l  | -   | -      | -      | -      | --                |
|   | Cadmium                                | µg/l  | -   | -      | -      | -      | --                |
|   | Chrom, ges.                            | µg/l  | 150   | 440    | 900    | -      | 1,3               |
|   | Kupfer                                 | µg/l  | 110   | 250    | 500    | -      | 5,1               |
|   | Molybdän                               | µg/l  | -   | -      | -      | -      | --                |
|   | Nickel                                 | µg/l  | -   | -      | -      | -      | --                |
|   | Vanadium                               | µg/l  | 120   | 700    | 1.350  |        | < 5,0             |
|   | Zink                                   | µg/l  | -   | -      | -      | -      | --                |
| Einstufung nach Ersatzbaustoffverordnung (auf Grundlage der vorliegenden Analytik)  |  |       |   |        |        |        | RC-1 <sup>5</sup> |
| -- = nicht bestimmt                      n.n. = nicht nachweisbar<br><br><sup>1</sup> Nur bei GRS Grenzwert, ansonsten stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu prüfen.<br><sup>2</sup> Stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu prüfen.<br><sup>3</sup> PAK <sub>15</sub> : PAK <sub>16</sub> ohne Naphthalin und Methylnaphthaline.<br><sup>4</sup> PAK <sub>16</sub> : stellvertretend für die Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) werden nach der Liste der Environmental Protection Agency (EPA) 16 ausgewählte PAK untersucht.<br><sup>5</sup> Gem. §10 (5) können bei frisch gebrochenem, reinem Betonmaterial die Parameter "pH-Wert" und "elektrische Leitfähigkeit" unberücksichtigt bleiben, wenn die übrigen Materialwerte nach Anlage 1, Tabelle 1 eingehalten werden. |  |       |   |        |        |        |                   |
| <br>GEMEINDE EDEMISSEN   |  |       | <b>BU Bushaltestelle<br/>„Oedesse,<br/>Klein-Oedesse“,<br/>Edemissen</b>    |        |        |        | Auftr.Nr.: 450.24 |
|   |  |       |   |        |        |        | Datum: 16.12.24   |
| <br>Geotechnik<br>Umweltschutz   |  |       | <b>Auswertung<br/>Recycling-Baustoffe nach<br/>EBV</b>                      |        |        |        | M 1:              |
|   |  |       |   |        |        |        | Gez.: MB          |
|   |  |       |   |        |        |        | Bearb.: MB        |
| GmbH                      +49 531 698813-20<br>Sudetenstr. 1e    38114 Braunschweig   |  |       |   |        |        |        | Anl.-Nr.: 4.2.2   |

| Ersatzbaustoffverordnung (EBV)<br>Anlage 1, Tabelle 3                              |   |        | Materialwerte für Bodenmaterial <sup>1</sup> und Baggergut |                  |                  |                             |                  |                |                |                |                  | MP 2       | MP 3                              | MP 4        | MP 5                     |
|--|---|--------|--|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------|
| Materialklasse   |   |        | BM-0<br>BG-0   | BM-0<br>BG-0     | BM-0<br>BG-0     | BM-0*<br>BG-0* <sup>3</sup> | BM-F0*<br>BG-F0* | BM-F1<br>BG-F1 | BM-F2<br>BG-F2 | BM-F3<br>BG-F3 | >BM-F3<br>>BG-F3 | Auffüllung | Mittelsand<br>feinsandig<br>humos | Tragschicht | Mittelsand<br>feinsandig |
| Hauptbodenart <sup>2</sup>   |   |        | Sand   | Lehm/Schluff     | Ton              | -                           | -                |                |                |                | -                | Sand       | Sand                              | Sand        | Sand                     |
| Mineralische Fremdbestandteile   |   | Vol.-% | bis 10   |                  |                  |                             | bis 50           |                |                |                | bis 50           | bis 50     | bis 50                            | bis 50      | bis 10                   |
| Feststoff  | TOC                                     | M%     | 1 <sup>7</sup>   | 1 <sup>7</sup>   | 1 <sup>7</sup>   | 1 <sup>7</sup>              | 5                | 5              | 5              | 5              | --               | 0,27       | 0,41                              | < 0,10      | < 0,10                   |
|  | Arsen                                   | mg/kg  | 10   | 20               | 20               | 20                          | 40               | 40             | 40             | 150            | -                | < 3,0      | < 3,0                             | 3,1         | < 3,0                    |
|  | Blei                                    | mg/kg  | 40   | 70               | 100              | 140                         | 140              | 140            | 140            | 700            | -                | < 10       | < 10                              | < 10        | < 10                     |
|  | Cadmium                                 | mg/kg  | 0,4  | 1                | 1,5              | 1 <sup>6</sup>              | 2                | 2              | 2              | 10             | -                | < 0,10     | < 0,10                            | < 0,10      | < 0,10                   |
|  | Chrom, gesamt                           | mg/kg  | 30   | 60               | 100              | 120                         | 120              | 120            | 120            | 600            | -                | < 10       | < 10                              | < 10        | < 10                     |
|  | Kupfer                                  | mg/kg  | 20   | 40               | 60               | 80                          | 80               | 80             | 80             | 320            | -                | < 5,0      | 5,9                               | 13          | < 5,0                    |
|  | Nickel                                  | mg/kg  | 15   | 50               | 70               | 100                         | 100              | 100            | 100            | 350            | -                | < 5,0      | < 5,0                             | < 5,0       | < 5,0                    |
|  | Thallium                                | mg/kg  | 0,5  | 1,0              | 1,0              | 1,0                         | 2                | 2              | 2              | 7              | -                | < 0,15     | < 0,15                            | < 0,15      | < 0,15                   |
|  | Quecksilber                             | mg/kg  | 0,2  | 0,3              | 0,3              | 0,6                         | 0,6              | 0,6            | 0,6            | 5              | -                | < 0,050    | < 0,050                           | < 0,050     | < 0,050                  |
|  | Zink                                    | mg/kg  | 60   | 150              | 200              | 300                         | 300              | 300            | 300            | 1.200          | -                | 30         | 26                                | 15          | < 10                     |
|  | Kohlenwasserstoffe(C10-22) <sup>8</sup> | mg/kg  | -  | -                | -                | 300                         | 300              | 300            | 300            | 1.000          | -                | < 40       | < 40                              | < 40        | --                       |
|  | Kohlenwasserstoffe(C10-40)              | mg/kg  | -  | -                | -                | 600                         | 600              | 600            | 600            | 2.000          | -                | < 100      | < 100                             | < 100       | --                       |
|  | Benzo(a)pyren                           | mg/kg  | 0,3  | 0,3              | 0,3              | -                           | -                | -              | -              | -              | -                | 0,42       | 0,95                              | 0,12        | n.n.                     |
|  | PAK <sub>16</sub> <sup>10</sup>         | mg/kg  | 3  | 3                | 3                | 6                           | 6                | 6              | 9              | 30             | -                | 4,8        | 10                                | 1,3         | 0,0                      |
|  | PCB <sub>6</sub> und PCB-118            | mg/kg  | 0,05   | 0,05             | 0,05             | 0,1                         | -                | -              | -              | -              | -                | --         | --                                | --          | 0,0                      |
| Eluat  | EOX <sup>11</sup>                       | mg/kg  | 1  | 1                | 1                | 1                           | -                | -              | -              | -              | -                | --         | --                                | --          | < 1,0                    |
|  | pH-Wert <sup>4</sup>                    | -      | -  | -                | -                | -                           | 6,5–9,5          | 6,5–9,5        | 6,5–9,5        | 5,5-12,0       | -                | 8,3        | 8,3                               | 8,8         | --                       |
|  | Elektrische Leitfähigkeit <sup>4</sup>  | µS/cm  | -  | -                | -                | 350                         | 350              | 500            | 500            | 2.000          | -                | 168        | 228                               | 230         | --                       |
|  | Sulfat                                  | mg/l   | 250 <sup>5</sup>   | 250 <sup>5</sup> | 250 <sup>5</sup> | 250 <sup>5</sup>            | 250 <sup>5</sup> | 450            | 450            | 1.000          | -                | 11         | 13                                | 39          | 6,8                      |
|  | Arsen                                   | µg/l   | -  | -                | -                | 8 (13)                      | 12               | 20             | 85             | 100            | -                | 3,4        | 4,3                               | 4,5         | --                       |
|  | Blei                                    | µg/l   | -  | -                | -                | 23 (43)                     | 35               | 90             | 250            | 470            | -                | < 5,0      | < 5,0                             | < 5,0       | --                       |
|  | Cadmium                                 | µg/l   | -  | -                | -                | 2 (4)                       | 3,0              | 3,0            | 10             | 15             | -                | < 0,60     | < 0,60                            | < 0,60      | --                       |
|  | Chrom, gesamt                           | µg/l   | -  | -                | -                | 10 (19)                     | 15               | 150            | 290            | 530            | -                | 2,5        | 2,2                               | < 1,0       | --                       |
|  | Kupfer                                  | µg/l   | -  | -                | -                | 20 (41)                     | 30               | 110            | 170            | 320            | -                | < 5,0      | < 5,0                             | 5,0         | --                       |
|  | Nickel                                  | µg/l   | -  | -                | -                | 20 (31)                     | 30               | 30             | 150            | 280            | -                | < 5,0      | < 5,0                             | < 5,0       | --                       |
|  | Quecksilber <sup>12</sup>               | µg/l   | -  | -                | -                | 0,1                         | 0,1              | 0,1            | 0,1            | 0,1            | -                | 0,086      | 0,031                             | < 0,030     | --                       |
|  | Thallium <sup>12</sup>                  | µg/l   | -  | -                | -                | 0,2 (0,3)                   | 0,2 (0,3)        | 0,2 (0,3)      | 0,2 (0,3)      | 0,2 (0,3)      | -                | < 0,060    | < 0,060                           | < 0,060     | --                       |
|  | Zink                                    | µg/l   | -  | -                | -                | 100 (210)                   | 150              | 160            | 840            | 1.600          | -                | 51         | < 30                              | < 30        | --                       |
|  | PCB <sub>6</sub> und PCB-118            | µg/l   | -  | -                | -                | 0,01                        | -                | -              | -              | -              | -                | --         | --                                | --          | --                       |
|  | PAK <sub>15</sub> <sup>9</sup>          | µg/l   | -  | -                | -                | 0,2                         | 0,3              | 1,5            | 3,8            | 20             | -                | 0,20       | 0,16                              | 0,7         | --                       |
|  | Methyl- u. Naphthalin, gesamt           | µg/l   | -  | -                | -                | 2                           | -                | -              | -              | -              | -                | 0,021      | 0,049                             | 0,023       | --                       |
| Einstufung nach Ersatzbaustoffverordnung (auf Grundlage der vorliegenden Analytik) |   |        |  |                  |                  |                             |                  |                |                |                |                  | BM-F0*     | BM-F3                             | BM-F1       | BM-0                     |

-- = nicht bestimmt                      n.n. = nicht nachweisbar

<sup>1</sup> Die Materialwerte gelten für Bodenmaterial und Baggergut mit bis zu 10 Volumenprozent (BM und BG) oder bis zu 50 Volumenprozent (BM-F und BG-F) mineralischer Fremdbestandteile im Sinne von § 2 Nummer 8 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung mit nur vernachlässigbaren Anteilen an Störstoffen im Sinne von § 2 Nummer 9 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung. Bodenmaterial der Klasse BM-0 und Baggergut der Klasse BG-0 erfüllen die wertbezogenen Anforderungen an das Auf- oder Einbringen gemäß § 7 Absatz 3 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung. Bodenmaterial der Klasse BM-0 und Baggergut der Klasse BG-0 Sand erfüllen die wertbezogenen Anforderungen an das Auf- oder Einbringen gemäß § 8 Absatz 2 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung; Bodenmaterial der Klasse BM-0\* und Baggergut der Klasse BG-0\* erfüllen die wertbezogenen Anforderungen an das Auf- oder Einbringen gemäß § 8 Absatz 3 Nummer 1 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung.

<sup>2</sup> Bodenarten-Hauptgruppen gemäß Bodenkundlicher Kartieranleitung, 5. Auflage, Hannover 2009 (KA 5); stark schluffige Sande, lehmig-schluffige Sande und stark lehmige Sande sowie Materialien, die nicht bodenartspezifisch zugeordnet werden können, sind entsprechend der Bodenart Lehm, Schluff zu bewerten.

<sup>3</sup> Die Eluatwerte in Spalte 6 sind mit Ausnahme des Eluatwertes für Sulfat nur maßgeblich, wenn für den betreffenden Stoff der jeweilige Feststoffwert nach Spalte 3 bis 5 überschritten wird. Der Eluatwert für PAK<sub>15</sub> und Naphthalin und Methylnaphtaline, gesamt, ist maßgeblich, wenn der Feststoffwert für PAK<sub>16</sub> nach Spalte 3 bis 5 überschritten wird. Die in Klammern genannten Werte gelten jeweils bei einem TOC-Gehalt von ≥ 0,5%.

<sup>4</sup> Stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu prüfen.

<sup>5</sup> Bei Überschreitung des Wertes ist die Ursache zu prüfen. Handelt es sich um naturbedingt erhöhte Sulfatkonzentrationen, ist eine Verwertung innerhalb der betroffenen Gebiete möglich. Außerhalb dieser Gebiete ist über die Verwertungseignung im Einzelfall zu entscheiden.

<sup>6</sup> Der Wert 1 mg/kg gilt für Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm, Schluff. Für Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,5 mg/kg.

<sup>7</sup> Bodenmaterialspezifischer Orientierungswert. Der TOC-Gehalt muss nur bei Hinweisen auf erhöhte Gehalte nach den Untersuchungsverfahren in Anlage 5 bestimmt werden. § 6 Absatz 11 Satz 2 und 3 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung ist entsprechend anzuwenden. Beim Einbau sind Volumenbeständigkeit und Setzungsprozesse zu berücksichtigen.

<sup>8</sup> Die angegebenen Werte gelten für Kohlenwasserstoffverbindungen mit einer Kettenlänge von C<sub>10</sub> bis C<sub>22</sub>. Der Gesamtgehalt bestimmt nach der DIN EN 14039, „Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung des Gehalts an Kohlenwasserstoffen von C<sub>10</sub> bis C<sub>40</sub> mittels Gaschromatographie“, Ausgabe Januar 2005 darf insgesamt den in Klammern genannten Wert nicht überschreiten.

<sup>9</sup> PAK<sub>15</sub>: PAK<sub>16</sub> ohne Naphthalin und Methylnaphtaline.

<sup>10</sup> PAK<sub>16</sub>: stellvertretend für die Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) nach der Liste der US-amerikanischen Umweltbehörde, Environmental Protection Agency (EPA)

<sup>11</sup> Bei Überschreitung der Werte sind die Materialien auf fallspezifische Belastungen zu untersuchen.

<sup>12</sup> Bei Quecksilber und Thallium ist für die Klassifizierung in die Materialklassen BM-F0\*/BG-F0\*, BM-F1/ BG-F1, BM-F2/BG-F2, BM-F3/BG-F3 der angegebene Gesamtgehalt maßgeblich. Der Eluatwert der Materialklasse BM-0\*/BG-0\* ist einzuhalten.

|  |  |            |          |
|--|--|------------|----------|
|  <div>GEMEINDE EDEMISSEN</div>  | <b>BU Bushaltestelle<br/>„Oedesse,<br/>Klein-Oedesse“,<br/>Edemissen</b> | Auftr.Nr.: | 450.24   |
|  |  | Datum:     | 16.12.24 |
|  |  | M 1:       |          |
|  <div>bsp ingenieure<br/>Geotechnik      GmbH      +49 531 698813-20<br/>Umweltschutz    Sudetenstr. 1e    38114 Braunschweig</div> | <b>Auswertung<br/>Boden nach<br/>EBV</b>                                 | Gez.:      | MB       |
|  |  | Bearb.:    | MB       |
|  |  | Anl.-Nr.:  | 4.2.3    |





GEMEINDE EDEMISSEN

**bsp** ingenieure  
Geotechnik      GmbH      +49 531 698813-20  
Umweltschutz    Sudetenstr. 1e    38114 Braunschweig

**Ausbau Bushaltestelle  
„Klein-Oedesse“,  
Edemissen**

**Analysenberichte**

|            |          |
|------------|----------|
| Auftr.Nr.: | 450.24   |
| Datum:     | 24.02.25 |
| M 1:       |          |
| Gez.:      | UM       |
| Bearb.:    | MB       |
| Anl.Nr.:   | 4.3      |



Biolab Umweltanalysen GmbH Bienroder Weg 53 38108 Braunschweig

bsp Ingenieure GmbH  
Herr Martin Bittens  
Sudetenstraße 1e  
38114 Braunschweig

Bienroder Weg 53  
D-38108 Braunschweig  
Telefon 05 31-31 30 00  
Telefax 05 31-31 30 40  
E-Mail [info@biolab.de](mailto:info@biolab.de)

Deutsche Bank Braunschweig  
IBAN: DE85 2707 0030 0100 0900 00  
BIC: DEUTDE2H2704

Geschäftsführer:  
Max Rückriem, Dr. Jörg Seigner

Amtsgericht Braunschweig  
HRB 3263

Braunschweig, 16.12.2024

### **Analysenbericht B2413713**

**Auftrag** : **A2412646**  
Ihr Projekt : 450.24 / BU Bushaltestelle Edemissen OT Oedesse Klein-Oedesse  
Probenahme : Auftraggeber  
Analysenabschluss : 16.12.2024  
Verwerfdatum : 09.02.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

beiliegend übersenden wir Ihnen die Analysenergebnisse der Laboruntersuchungen an Ihren Proben. Das o.g. Projekt wurde am 09.12.2024 durch unser Labor in Bearbeitung genommen.

Die Analysen wurden gemäß dem "Qualitätssicherungshandbuch der BIOLAB Umweltanalysen GmbH" ausgeführt. Die mit "Q" gekennzeichneten Analysen sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Mit "E" gekennzeichnete Analysen wurden durch ein externes Partnerlabor ausgeführt. Die Untersuchungsergebnisse sind ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände bezogen und gelten für die Prüfgegenstände wie erhalten. Dieser Prüfbericht darf nur nach Absprache mit dem Prüflabor auszugsweise wiedergegeben werden. Eine vollständige Wiedergabe bedarf keiner Genehmigung.

Sollten Sie weitere Fragen an uns haben, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Jennifer Geilich (Auftragsmanagerin)

## Untersuchte Proben

| Labornummer | Eingangsdatum | Matrix  | Probenbezeichnung |
|-------------|---------------|---------|-------------------|
| P2444466    | 09.12.2024    | Asphalt | AP-1              |

## Untersuchungsergebnisse

P2444466

AP-1

### Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

|                         |          |        |
|-------------------------|----------|--------|
| Naphthalin              | mg/kg OS | n.n.   |
| Acenaphthylen           | mg/kg OS | n.n.   |
| Acenaphthen             | mg/kg OS | n.n.   |
| Fluoren                 | mg/kg OS | n.n.   |
| Phenanthren             | mg/kg OS | 0,37   |
| Anthracen               | mg/kg OS | n.n.   |
| Fluoranthren            | mg/kg OS | 0,54   |
| Pyren                   | mg/kg OS | 0,39   |
| Benzo[a]anthracen       | mg/kg OS | < 0,30 |
| Chrysen                 | mg/kg OS | < 0,30 |
| Benzo[b]fluoranthren    | mg/kg OS | < 0,30 |
| Benzo[k]fluoranthren    | mg/kg OS | n.n.   |
| Benzo[a]pyren           | mg/kg OS | < 0,30 |
| Dibenzo[a,h]anthracen   | mg/kg OS | n.n.   |
| Benzo[g,h,i]perylene    | mg/kg OS | n.n.   |
| Indeno[1,2,3-c,d]pyren  | mg/kg OS | n.n.   |
| Summe PAK (16 nach EPA) | mg/kg OS | 1,9    |

### Elution 10:1

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Eluat ("S4")         |      | erstellt |
| Phenolindex im Eluat | µg/l | < 10     |

### Asbestfasern nach IFA 7487

|                             |           |         |
|-----------------------------|-----------|---------|
| Asbest (IFA 7487)           | Gew. %    | < 0,008 |
| Faserzahl Asbest (IFA 7487) | Fasern/mg | 0       |

### Asbestfasern nach IFA 7487 in Anwendung der TRGS 517

|                              |           |         |
|------------------------------|-----------|---------|
| Asbest TRGS 517 (WHO-Fasern) | Gew. %    | < 0,008 |
| Faserzahl Asbest (TRGS 517)  | Fasern/mg | 0       |

n.n. = nicht nachgewiesen

## Untersuchungsmethoden

### Vorbereitungsanalysen

| Parameter    | Methodennorm           |   |
|--------------|------------------------|---|
| Eluat ("S4") | DIN EN 12457-4 2003-01 | Q |

### Laboranalysen

| Parameter                    | Methodennorm  |   |
|------------------------------|---|---|
| PAK in Asphalt               | DIN ISO 18287 2006-05                               | Q |
| Phenolindex im Eluat         | DIN EN ISO 14402 Abs.4 1999-12                      | Q |
| Asbest (IFA 7487)            | IFA 7487 1997-04                                    | Q |
| Asbest TRGS 517 (WHO-Fasern) | IFA 7487 1997-04, in Anwendung der TRGS 517 2015-03 | Q |

Biolab Umweltanalysen GmbH Bienroder Weg 53 38108 Braunschweig

bsp Ingenieure GmbH  
Herr Martin Bittens  
Sudetenstraße 1e  
38114 Braunschweig

Bienroder Weg 53  
D-38108 Braunschweig  
Telefon 05 31-31 30 00  
Telefax 05 31-31 30 40  
E-Mail [info@biolab.de](mailto:info@biolab.de)

Deutsche Bank Braunschweig  
IBAN: DE85 2707 0030 0100 0900 00  
BIC: DEUTDE2H2704

Geschäftsführer:  
Max Rückriem, Dr. Jörg Seigner

Amtsgericht Braunschweig  
HRB 3263

Braunschweig, 17.12.2024

### **Analysenbericht B2413744**

**Auftrag** : **A2412647**  
Ihr Projekt : 450.24 / BU Bushaltestelle Edemissen OT Oedesse Klein-Oedesse  
Probenahme : Auftraggeber  
Analysenabschluss : 17.12.2024  
Verwerfdatum : 09.02.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

beiliegend übersenden wir Ihnen die Analysenergebnisse der Laboruntersuchungen an Ihren Proben. Das o.g. Projekt wurde am 09.12.2024 durch unser Labor in Bearbeitung genommen.

Die Analysen wurden gemäß dem "Qualitätssicherungshandbuch der BIOLAB Umweltanalysen GmbH" ausgeführt. Die mit "Q" gekennzeichneten Analysen sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Mit "E" gekennzeichnete Analysen wurden durch ein externes Partnerlabor ausgeführt. Die Untersuchungsergebnisse sind ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände bezogen und gelten für die Prüfgegenstände wie erhalten. Dieser Prüfbericht darf nur nach Absprache mit dem Prüflabor auszugsweise wiedergegeben werden. Eine vollständige Wiedergabe bedarf keiner Genehmigung.

Sollten Sie weitere Fragen an uns haben, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Linus Faymonville (Auftragsmanager)

## Untersuchte Proben

| Labornummer | Eingangsdatum | Matrix   | Probenbezeichnung |
|-------------|---------------|----------|-------------------|
| P2444467    | 09.12.2024    | Baustoff | BS-1              |

## Untersuchungsergebnisse

| P2444467         |        |         |
|------------------|--------|---------|
| BS-1             |        |         |
| Mahlen           |        | erfolgt |
| Trockenrückstand | Gew. % | 96,4    |

### Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

|                         |          |         |
|-------------------------|----------|---------|
| Naphthalin              | mg/kg TS | n.n.    |
| Acenaphthylen           | mg/kg TS | n.n.    |
| Acenaphthen             | mg/kg TS | n.n.    |
| Fluoren                 | mg/kg TS | n.n.    |
| Phenanthren             | mg/kg TS | n.n.    |
| Anthracen               | mg/kg TS | n.n.    |
| Fluoranthren            | mg/kg TS | < 0,060 |
| Pyren                   | mg/kg TS | < 0,060 |
| Benzo[a]anthracen       | mg/kg TS | n.n.    |
| Chrysen                 | mg/kg TS | n.n.    |
| Benzo[b]fluoranthren    | mg/kg TS | n.n.    |
| Benzo[k]fluoranthren    | mg/kg TS | n.n.    |
| Benzo[a]pyren           | mg/kg TS | n.n.    |
| Dibenzo[a,h]anthracen   | mg/kg TS | n.n.    |
| Benzo[g,h,i]perylene    | mg/kg TS | n.n.    |
| Indeno[1,2,3-c,d]pyren  | mg/kg TS | n.n.    |
| Summe PAK (16 nach EPA) | mg/kg TS | 0,06    |

### Elution 2:1

|                                    |       |          |
|------------------------------------|-------|----------|
| Eluat (2:1)                        |       | erstellt |
| pH-Wert im 2:1-Eluat               |       | 12,5     |
| Messtemperatur                     | °C    | 19,8     |
| Elektr. Leitfähigkeit im 2:1-Eluat | µS/cm | 5.747    |
| Messtemperatur                     | °C    | 19,9     |

|                       |      |       |
|-----------------------|------|-------|
| Chrom im 2:1-Eluat    | µg/l | 1,3   |
| Kupfer im 2:1-Eluat   | µg/l | 5,1   |
| Vanadium im 2:1-Eluat | µg/l | < 5,0 |

|                     |      |       |
|---------------------|------|-------|
| Sulfat im 2:1-Eluat | mg/l | < 5,0 |
|---------------------|------|-------|

## Untersuchte Proben

| Labornummer | Eingangsdatum | Matrix   | Probenbezeichnung |
|-------------|---------------|----------|-------------------|
| P2444467    | 09.12.2024    | Baustoff | BS-1              |

## Untersuchungsergebnisse

P2444467

BS-1

### Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) im 2:1-Eluat

|  |      |          |
|--|------|----------|
| Acenaphthylen                              | µg/l | < 0,0050 |
| Acenaphthen                                | µg/l | 0,051    |
| Fluoren                                    | µg/l | 0,049    |
| Phenanthren                                | µg/l | 0,23     |
| Anthracen                                  | µg/l | 0,078    |
| Fluoranthren                               | µg/l | 0,11     |
| Pyren                                      | µg/l | 0,063    |
| Benzo[a]anthracen                          | µg/l | 0,0059   |
| Chrysen                                    | µg/l | < 0,010  |
| Benzo[b]fluoranthren                       | µg/l | n.n.     |
| Benzo[k]fluoranthren                       | µg/l | n.n.     |
| Benzo[a]pyren                              | µg/l | n.n.     |
| Dibenzo[a,h]anthracen                      | µg/l | n.n.     |
| Benzo[g,h,i]perylene                       | µg/l | n.n.     |
| Indeno[1,2,3-c,d]pyren                     | µg/l | n.n.     |
| Summe PAK (15 EPA o. Naphth.) im 2:1-Eluat | µg/l | 0,60     |

n.n. = nicht nachgewiesen

## Untersuchungsmethoden

### Vorbereitungsanalysen

| Parameter   | Methodennorm      |   |
|-------------|-------------------|---|
| Mahlen      | DIN 19747 2009-07 | Q |
| Eluat (2:1) | DIN 19529 2015-12 | Q |

### Laboranalysen

| Parameter                          | Methodennorm                     |   |
|------------------------------------|----------------------------------|---|
| Trockenrückstand                   | DIN EN 14346 Verfahren A 2007-03 | Q |
| PAK in Feststoff                   | DIN ISO 18287 2006-05            | Q |
| pH-Wert im 2:1-Eluat               | DIN EN ISO 10523 2012-04         | Q |
| Elektr. Leitfähigkeit im 2:1-Eluat | DIN EN 27888 1993-11             | Q |
| Chrom im 2:1-Eluat                 | DIN EN ISO 17294-2 2017-01       | Q |
| Kupfer im 2:1-Eluat                | DIN EN ISO 17294-2 2017-01       | Q |
| Vanadium im 2:1-Eluat              | DIN EN ISO 17294-2 2017-01       | Q |
| Sulfat im 2:1-Eluat                | DIN EN ISO 10304-1 2009-07       | Q |
| PAK im 2:1-Eluat                   | DIN 38407 F39 2011-09 (mit SBSE) | Q |

Biolab Umweltanalysen GmbH Bienroder Weg 53 38108 Braunschweig

bsp Ingenieure GmbH  
Herr Martin Bittens  
Sudetenstraße 1e  
38114 Braunschweig

Bienroder Weg 53  
D-38108 Braunschweig  
Telefon 05 31-31 30 00  
Telefax 05 31-31 30 40  
E-Mail [info@biolab.de](mailto:info@biolab.de)

Deutsche Bank Braunschweig  
IBAN: DE85 2707 0030 0100 0900 00  
BIC: DEUTDE2H2704

Geschäftsführer:  
Max Rückriem, Dr. Jörg Seigner

Amtsgericht Braunschweig  
HRB 3263

Braunschweig, 13.12.2024

### **Analysenbericht B2413616**

**Auftrag : A2412644**  
Ihr Projekt : 450.24 / BU Bushaltestelle Edemissen OT Oedesse Klein-Oedesse  
Probenahme : Auftraggeber  
Analysenabschluss : 13.12.2024  
Verwerfdatum : 09.02.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

beiliegend übersenden wir Ihnen die Analysenergebnisse der Laboruntersuchungen an Ihren Proben. Das o.g. Projekt wurde am 09.12.2024 durch unser Labor in Bearbeitung genommen.

Die Analysen wurden gemäß dem "Qualitätssicherungshandbuch der BIOLAB Umweltanalysen GmbH" ausgeführt. Die mit "Q" gekennzeichneten Analysen sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Mit "E" gekennzeichnete Analysen wurden durch ein externes Partnerlabor ausgeführt. Die Untersuchungsergebnisse sind ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände bezogen und gelten für die Prüfgegenstände wie erhalten. Dieser Prüfbericht darf nur nach Absprache mit dem Prüflabor auszugsweise wiedergegeben werden. Eine vollständige Wiedergabe bedarf keiner Genehmigung.

Sollten Sie weitere Fragen an uns haben, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ellen Mueller von der Haegen (Auftragsmanagerin)

## Untersuchte Proben

| Labornummer | Eingangsdatum | Matrix | Probenbezeichnung |
|-------------|---------------|--------|-------------------|
| P2444461    | 09.12.2024    | Boden  | MP 1              |

## Untersuchungsergebnisse

| P2444461                  |   |        |
|---------------------------|---|--------|
| MP 1                      |   |        |
| Masse Feinfraktion < 2 mm | g | 513,89 |
| Masse Grobfraktion > 2 mm | g | 113,36 |

|                              |           |      |
|------------------------------|-----------|------|
| Trockenrückstand             | Gew. %    | 88,5 |
| pH-Wert (CaCl <sub>2</sub> ) |           | 7,0  |
| Messtemperatur               | °C        | 20,4 |
| TOC                          | Gew. % TS | 0,86 |

### Schwermetalle

|             |          |        |
|-------------|----------|--------|
| Arsen       | mg/kg TS | < 3,0  |
| Blei        | mg/kg TS | 15     |
| Cadmium     | mg/kg TS | 0,16   |
| Chrom       | mg/kg TS | < 10   |
| Kupfer      | mg/kg TS | 7,0    |
| Nickel      | mg/kg TS | 6,0    |
| Zink        | mg/kg TS | 51     |
| Quecksilber | mg/kg TS | < 0,05 |
| Thallium    | mg/kg TS | < 0,15 |

### Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) gemäß BBodSchV

|  |          |         |
|--|----------|---------|
| Naphthalin   | mg/kg TS | < 0,060 |
| Acenaphthylen  | mg/kg TS | < 0,060 |
| Acenaphthen  | mg/kg TS | < 0,060 |
| Fluoren  | mg/kg TS | < 0,060 |
| Phenanthren  | mg/kg TS | 0,16    |
| Anthracen  | mg/kg TS | < 0,060 |
| Fluoranthren   | mg/kg TS | 0,53    |
| Pyren  | mg/kg TS | 0,43    |
| Benzo[a]anthracen                                      | mg/kg TS | 0,28    |
| Chrysen  | mg/kg TS | 0,36    |
| Benzo[b]fluoranthren                                   | mg/kg TS | 0,33    |
| Benzo[k]fluoranthren                                   | mg/kg TS | 0,16    |
| Benzo[a]pyren  | mg/kg TS | 0,28    |
| Dibenzo[a,h]anthracen                                  | mg/kg TS | 0,063   |
| Benzo[g,h,i]perylene                                   | mg/kg TS | 0,23    |
| Indeno[1,2,3-c,d]pyren                                 | mg/kg TS | 0,20    |
| Summe PAK (16 nach EPA) im Feststoff gemäß<br>BBodSchV | mg/kg TS | 3,0     |



## Untersuchte Proben

| Labornummer | Eingangsdatum | Matrix | Probenbezeichnung |
|-------------|---------------|--------|-------------------|
| P2444461    | 09.12.2024    | Boden  | MP 1              |

## Untersuchungsergebnisse

P2444461

MP 1

### Polychlorierte Biphenyle (PCB) gemäß BBodSchV

|                        |          |          |
|------------------------|----------|----------|
| PCB28                  | mg/kg TS | < 0,0010 |
| PCB52                  | mg/kg TS | < 0,0010 |
| PCB101                 | mg/kg TS | 0,0021   |
| PCB138                 | mg/kg TS | 0,0046   |
| PCB153                 | mg/kg TS | 0,0054   |
| PCB180                 | mg/kg TS | 0,0051   |
| Summe PCB (6 nach DIN) | mg/kg TS | 0,017    |
| PCB118                 | mg/kg TS | < 0,0010 |
| Summe PCB (7)          | mg/kg TS | 0,017    |

n.n. = nicht nachgewiesen

## Untersuchungsmethoden

### Vorbereitungsanalysen

| Parameter      | Methodennorm         | Einheit | Mess-<br>unsicherheit |
|----------------|----------------------|---------|-----------------------|
| KW-Auflschluss | DIN EN 13657 2003-01 | Q       |                       |

### Laboranalysen

| Parameter                    | Methodennorm                                 | Einheit | Mess-<br>unsicherheit |
|------------------------------|--|---------|-----------------------|
| Sieben 2 mm                  | DIN 19747 2009-07                            | Q       |                       |
| Trockenrückstand             | DIN EN 14346 2007-03                         | Q       | Gew.% 1 %             |
| pH-Wert (CaCl <sub>2</sub> ) | DIN ISO 10390 2005-12                        | Q       |                       |
| TOC (400°C)                  | DIN 19539 2016-12                            | Q       | Gew.% TS 17 %         |
| Arsen                        | DIN EN ISO 17294-2 2017-01                   | Q       | mg/kg TS 15 %         |
| Blei                         | DIN EN ISO 17294-2 2017-01                   | Q       | mg/kg TS 15 %         |
| Cadmium                      | DIN EN ISO 17294-2 2017-01                   | Q       | mg/kg TS 15 %         |
| Chrom                        | DIN EN ISO 17294-2 2017-01                   | Q       | mg/kg TS 17 %         |
| Kupfer                       | DIN EN ISO 17294-2 2017-01                   | Q       | mg/kg TS 12 %         |
| Nickel                       | DIN EN ISO 17294-2 2017-01                   | Q       | mg/kg TS 13 %         |
| Zink                         | DIN EN ISO 17294-2 2017-01                   | Q       | mg/kg TS 10 %         |
| Quecksilber                  | DIN EN ISO 12846 2012-08                     | Q       | mg/kg TS 16 %         |
| Thallium                     | DIN EN ISO 17294-2 2017-01                   | Q       | mg/kg TS 15 %         |
| PAK in Feststoff             | DIN ISO 18287 2006-05                        | Q       | mg/kg TS 29 %         |
| PCB in Feststoff             | DIN ISO 10382 2003-05 / DIN EN 15308 2016-12 | Q       | mg/kg TS 36 %         |

Biolab Umweltanalysen GmbH Bienroder Weg 53 38108 Braunschweig

bsp Ingenieure GmbH  
Herr Martin Bittens  
Sudetenstraße 1e  
38114 Braunschweig

Bienroder Weg 53  
D-38108 Braunschweig  
Telefon 05 31-31 30 00  
Telefax 05 31-31 30 40  
E-Mail [info@biolab.de](mailto:info@biolab.de)

Deutsche Bank Braunschweig  
IBAN: DE85 2707 0030 0100 0900 00  
BIC: DEUTDE2H2704

Geschäftsführer:  
Max Rückriem, Dr. Jörg Seigner

Amtsgericht Braunschweig  
HRB 3263

Braunschweig, 17.12.2024

### **Analysenbericht B2413743**

**Auftrag** : **A2412645**  
Ihr Projekt : 450.24 / BU Bushaltestelle Edemissen OT Oedesse Klein-Oedesse  
Probenahme : Auftraggeber  
Analysenabschluss : 17.12.2024  
Verwerfdatum : 09.02.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

beiliegend übersenden wir Ihnen die Analysenergebnisse der Laboruntersuchungen an Ihren Proben. Das o.g. Projekt wurde am 09.12.2024 durch unser Labor in Bearbeitung genommen.

Die Analysen wurden gemäß dem "Qualitätssicherungshandbuch der BIOLAB Umweltanalysen GmbH" ausgeführt. Die mit "Q" gekennzeichneten Analysen sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Mit "E" gekennzeichnete Analysen wurden durch ein externes Partnerlabor ausgeführt. Die Untersuchungsergebnisse sind ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände bezogen und gelten für die Prüfgegenstände wie erhalten. Dieser Prüfbericht darf nur nach Absprache mit dem Prüflabor auszugsweise wiedergegeben werden. Eine vollständige Wiedergabe bedarf keiner Genehmigung.

Sollten Sie weitere Fragen an uns haben, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Linus Faymonville (Auftragsmanager)

## Untersuchte Proben

| Labornummer | Eingangsdatum | Matrix | Probenbezeichnung |
|-------------|---------------|--------|-------------------|
| P2444462    | 09.12.2024    | Boden  | MP 2              |
| P2444463    | 09.12.2024    | Boden  | MP 3              |
| P2444464    | 09.12.2024    | Boden  | MP 4              |

## Untersuchungsergebnisse

|                  |           | P2444462 | P2444463 | P2444464 |
|------------------|-----------|----------|----------|----------|
|                  |           | MP 2     | MP 3     | MP 4     |
| Trockenrückstand | Gew. %    | 93,0     | 92,2     | 93,7     |
| TOC              | Gew. % TS | 0,27     | 0,41     | < 0,10   |

### Schwermetalle

|             |          |         |         |         |
|-------------|----------|---------|---------|---------|
| Arsen       | mg/kg TS | < 3,0   | < 3,0   | 3,1     |
| Blei        | mg/kg TS | < 10    | < 10    | < 10    |
| Cadmium     | mg/kg TS | < 0,10  | < 0,10  | < 0,10  |
| Chrom       | mg/kg TS | < 10    | < 10    | < 10    |
| Kupfer      | mg/kg TS | < 5,0   | 5,9     | 13      |
| Nickel      | mg/kg TS | < 5,0   | < 5,0   | < 5,0   |
| Zink        | mg/kg TS | 30      | 26      | 15      |
| Quecksilber | mg/kg TS | < 0,050 | < 0,050 | < 0,050 |
| Thallium    | mg/kg TS | < 0,15  | < 0,15  | < 0,15  |

### Kohlenwasserstoffindex (KWI)

|                            |          |       |       |       |
|----------------------------|----------|-------|-------|-------|
| Kohlenwasserstoffe C10-C22 | mg/kg TS | < 40  | < 40  | < 40  |
| Kohlenwasserstoffe C22-C40 | mg/kg TS | < 60  | < 60  | < 60  |
| Kohlenwasserstoffe C10-C40 | mg/kg TS | < 100 | < 100 | < 100 |

### Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

|                         |          |         |         |         |
|-------------------------|----------|---------|---------|---------|
| Naphthalin              | mg/kg TS | n.n.    | n.n.    | n.n.    |
| Acenaphthylen           | mg/kg TS | 0,069   | n.n.    | n.n.    |
| Acenaphthen             | mg/kg TS | n.n.    | n.n.    | n.n.    |
| Fluoren                 | mg/kg TS | n.n.    | < 0,060 | n.n.    |
| Phenanthren             | mg/kg TS | 0,19    | 0,43    | < 0,060 |
| Anthracen               | mg/kg TS | < 0,060 | 0,11    | < 0,060 |
| Fluoranthren            | mg/kg TS | 0,69    | 1,7     | 0,20    |
| Pyren                   | mg/kg TS | 0,73    | 1,3     | 0,16    |
| Benzo[a]anthracen       | mg/kg TS | 0,35    | 0,95    | 0,14    |
| Chrysen                 | mg/kg TS | 0,48    | 1,2     | 0,15    |
| Benzo[b]fluoranthren    | mg/kg TS | 0,56    | 1,1     | 0,14    |
| Benzo[k]fluoranthren    | mg/kg TS | 0,29    | 0,61    | 0,079   |
| Benzo[a]pyren           | mg/kg TS | 0,42    | 0,95    | 0,12    |
| Dibenzo[a,h]anthracen   | mg/kg TS | 0,15    | 0,26    | < 0,060 |
| Benzo[g,h,i]perylene    | mg/kg TS | 0,42    | 0,77    | 0,11    |
| Indeno[1,2,3-c,d]pyren  | mg/kg TS | 0,39    | 0,72    | 0,10    |
| Summe PAK (16 nach EPA) | mg/kg TS | 4,8     | 10      | 1,3     |

### Elution 2:1

## Untersuchte Proben

| Labornummer | Eingangsdatum | Matrix | Probenbezeichnung |
|-------------|---------------|--------|-------------------|
| P2444462    | 09.12.2024    | Boden  | MP 2              |
| P2444463    | 09.12.2024    | Boden  | MP 3              |
| P2444464    | 09.12.2024    | Boden  | MP 4              |

## Untersuchungsergebnisse

|                                    |       | P2444462 | P2444463 | P2444464 |
|------------------------------------|-------|----------|----------|----------|
|                                    |       | MP 2     | MP 3     | MP 4     |
| Eluat (2:1)                        |       | erstellt | erstellt | erstellt |
| pH-Wert im 2:1-Eluat               |       | 8,3      | 8,3      | 8,8      |
| Messtemperatur                     | °C    | 19,8     | 20,0     | 19,9     |
| Elektr. Leitfähigkeit im 2:1-Eluat | µS/cm | 168      | 228      | 230      |
| Messtemperatur                     | °C    | 19,9     | 20,2     | 20,1     |

### Schwermetalle

|                          |      |         |         |         |
|--------------------------|------|---------|---------|---------|
| Arsen im 2:1-Eluat       | µg/l | 3,4     | 4,3     | 4,5     |
| Blei im 2:1-Eluat        | µg/l | < 5,0   | < 5,0   | < 5,0   |
| Cadmium im 2:1-Eluat     | µg/l | < 0,60  | < 0,60  | < 0,60  |
| Chrom im 2:1-Eluat       | µg/l | 2,5     | 2,2     | < 1,0   |
| Kupfer im 2:1-Eluat      | µg/l | < 5,0   | < 5,0   | 5,0     |
| Nickel im 2:1-Eluat      | µg/l | < 5,0   | < 5,0   | < 5,0   |
| Thallium im 2:1-Eluat    | µg/l | < 0,060 | < 0,060 | < 0,060 |
| Zink im 2:1-Eluat        | µg/l | 51      | < 30    | < 30    |
| Quecksilber im 2:1-Eluat | µg/l | 0,086   | 0,031   | < 0,030 |

|                     |      |    |    |    |
|---------------------|------|----|----|----|
| Sulfat im 2:1-Eluat | mg/l | 11 | 13 | 39 |
|---------------------|------|----|----|----|

### Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) im 2:1-Eluat

|  |      |          |          |          |
|--|------|----------|----------|----------|
| 1-Methylnaphthalin                         | µg/l | 0,0067   | 0,010    | 0,0076   |
| 2-Methylnaphthalin                         | µg/l | 0,0061   | 0,013    | 0,0081   |
| Naphthalin                                 | µg/l | 0,0081   | 0,026    | 0,0073   |
| Acenaphthylen                              | µg/l | < 0,0050 | < 0,0050 | < 0,0050 |
| Acenaphthen                                | µg/l | < 0,0050 | 0,0077   | 0,055    |
| Fluoren                                    | µg/l | 0,011    | 0,015    | 0,050    |
| Phenanthren                                | µg/l | 0,033    | 0,056    | 0,18     |
| Anthracen                                  | µg/l | 0,020    | 0,0092   | 0,11     |
| Fluoranthren                               | µg/l | 0,036    | 0,035    | 0,18     |
| Pyren                                      | µg/l | 0,079    | 0,022    | 0,10     |
| Benzo[a]anthracen                          | µg/l | < 0,0050 | < 0,0050 | 0,015    |
| Chrysen                                    | µg/l | < 0,010  | < 0,010  | 0,017    |
| Benzo[b]fluoranthren                       | µg/l | < 0,010  | < 0,010  | n.n.     |
| Benzo[k]fluoranthren                       | µg/l | n.n.     | n.n.     | n.n.     |
| Benzo[a]pyren                              | µg/l | n.n.     | n.n.     | n.n.     |
| Dibenzo[a,h]anthracen                      | µg/l | n.n.     | n.n.     | n.n.     |
| Benzo[g,h,i]perylene                       | µg/l | n.n.     | n.n.     | n.n.     |
| Indeno[1,2,3-c,d]pyren                     | µg/l | n.n.     | n.n.     | n.n.     |
| Naphthalin und Methylnaphthaline gesamt    | µg/l | 0,021    | 0,049    | 0,023    |
| Summe PAK (15 EPA o. Naphth.) im 2:1-Eluat | µg/l | 0,20     | 0,16     | 0,70     |

## Untersuchte Proben

| Labornummer | Eingangsdatum | Matrix | Probenbezeichnung |
|-------------|---------------|--------|-------------------|
| P2444465    | 09.12.2024    | Boden  | MP 5              |

## Untersuchungsergebnisse

P2444465

MP 5

|                           |           |        |
|---------------------------|-----------|--------|
| Masse Feinfraktion < 2 mm | g         | 929,75 |
| Masse Grobfraktion > 2 mm | g         | 0      |
| Trockenrückstand          | Gew. %    | 97,3   |
| TOC                       | Gew. % TS | < 0,10 |

### Schwermetalle

|             |          |         |
|-------------|----------|---------|
| Arsen       | mg/kg TS | < 3,0   |
| Blei        | mg/kg TS | < 10    |
| Cadmium     | mg/kg TS | < 0,10  |
| Chrom       | mg/kg TS | < 10    |
| Kupfer      | mg/kg TS | < 5,0   |
| Nickel      | mg/kg TS | < 5,0   |
| Zink        | mg/kg TS | < 10    |
| Quecksilber | mg/kg TS | < 0,050 |
| Thallium    | mg/kg TS | < 0,15  |

### Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

|                         |          |      |
|-------------------------|----------|------|
| Naphthalin              | mg/kg TS | n.n. |
| Acenaphthylen           | mg/kg TS | n.n. |
| Acenaphthen             | mg/kg TS | n.n. |
| Fluoren                 | mg/kg TS | n.n. |
| Phenanthren             | mg/kg TS | n.n. |
| Anthracen               | mg/kg TS | n.n. |
| Fluoranthren            | mg/kg TS | n.n. |
| Pyren                   | mg/kg TS | n.n. |
| Benzo[a]anthracen       | mg/kg TS | n.n. |
| Chrysen                 | mg/kg TS | n.n. |
| Benzo[b]fluoranthren    | mg/kg TS | n.n. |
| Benzo[k]fluoranthren    | mg/kg TS | n.n. |
| Benzo[a]pyren           | mg/kg TS | n.n. |
| Dibenzo[a,h]anthracen   | mg/kg TS | n.n. |
| Benzo[g,h,i]perylene    | mg/kg TS | n.n. |
| Indeno[1,2,3-c,d]pyren  | mg/kg TS | n.n. |
| Summe PAK (16 nach EPA) | mg/kg TS | 0,0  |

|                              |          |       |
|------------------------------|----------|-------|
| EOX (Ultraschall-Extraktion) | mg/kg TS | < 1,0 |
|------------------------------|----------|-------|

### Untersuchte Proben

| Labornummer | Eingangsdatum | Matrix | Probenbezeichnung |
|-------------|---------------|--------|-------------------|
| P2444465    | 09.12.2024    | Boden  | MP 5              |

### Untersuchungsergebnisse

P2444465

MP 5

#### Polychlorierte Biphenyle (PCB)

|                        |          |      |
|------------------------|----------|------|
| PCB28                  | mg/kg TS | n.n. |
| PCB52                  | mg/kg TS | n.n. |
| PCB101                 | mg/kg TS | n.n. |
| PCB138                 | mg/kg TS | n.n. |
| PCB153                 | mg/kg TS | n.n. |
| PCB180                 | mg/kg TS | n.n. |
| Summe PCB (6 nach DIN) | mg/kg TS | 0,0  |
| PCB118                 | mg/kg TS | n.n. |
| Summe PCB (7)          | mg/kg TS | 0,0  |

#### Elution 2:1

|             |          |
|-------------|----------|
| Eluat (2:1) | erstellt |
|-------------|----------|

|                     |      |     |
|---------------------|------|-----|
| Sulfat im 2:1-Eluat | mg/l | 6,8 |
|---------------------|------|-----|

n.n. = nicht nachgewiesen

## Untersuchungsmethoden

### Vorbereitungsanalysen

| Parameter     | Methodennorm         |   |
|---------------|----------------------|---|
| KW-Aufschluss | DIN EN 13657 2003-01 | Q |
| Eluat (2:1)   | DIN 19529 2015-12    | Q |

### Laboranalysen

| Parameter   | Methodennorm                                      |   |
|---|---|---|
| Sieben 2 mm   | DIN 19747 2009-07                                 | Q |
| Trockenrückstand  | DIN EN 14346 Verfahren A 2007-03                  | Q |
| TOC   | DIN 19539 2016-12                                 | Q |
| Schwermetalle (As, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn) im Feststoff         | DIN EN ISO 17294-2 2017-01                        | Q |
| Quecksilber   | EPA METHOD 7473 2007-02                           | Q |
| Thallium  | DIN EN ISO 17294-2 2017-01                        | Q |
| Kohlenwasserstoffindex  | LAGA KW04 2019-09 / DIN EN 14039 2005-01          | Q |
| PAK in Feststoff  | DIN ISO 18287 2006-05                             | Q |
| EOX (Ultraschall-Extraktion)                                    | DIN 38414 S17 2017-01 (Abw.: Ultraschall-Extrakt) | Q |
| PCB in Feststoff  | DIN ISO 10382 2003-05 / DIN EN 15308 2016-12      | Q |
| pH-Wert im 2:1-Eluat  | DIN EN ISO 10523 2012-04                          | Q |
| Elektr. Leitfähigkeit im 2:1-Eluat                              | DIN EN 27888 1993-11                              | Q |
| Schwermetalle (As, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Tl, Zn) im 2:1-Eluat | DIN EN ISO 17294-2 2017-01                        | Q |
| Quecksilber im 2:1-Eluat  | DIN EN ISO 12846 2012-08                          | Q |
| Sulfat im 2:1-Eluat   | DIN EN ISO 10304-1 2009-07                        | Q |
| PAK + Methylnaphthaline im 2:1-Eluat                            | DIN 38407 F39 2011-09 (mit SBSE)                  | Q |