
Fotodokumentation zum Leistungsverzeichnis
Betoninstandsetzung
Tiefgarage BBZ, Nürnberg



Foto 1: Tiefgaragenzufahrt.



Foto 2: Übersichtsfoto Tiefgaragenzufahrt.




Foto 3: Übersichtsfoto Rampenbauwerk.



Foto 4: Übersichtsfoto Verbindungsbauwerk von Rampe zur Tiefgarage.




Foto 5: Übersichtsfoto Zufahrt Tiefgarage.



Foto 6: Übersichtsfoto Tiefgarage.




Foto 7: Übersichtsfoto Tiefgarage



Foto 8: Übersichtsfoto Tiefgarage.



Foto 9: Übersichtsfoto Tiefgarage.