Stadt Nürnberg

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

800-46-03/1

SK

Deklarationsanalytik Bohrungen Am Graben, Altenfurt

I. Vielen Dank für Ihren Auftrag vom 06.05.2026
Sie erhalten heute unseren Prüfbericht Nr. 20261058 mit den Ergebnissen der Deklarationsanalyse nach Ersatzbaustoffverordnung (2021)[1)] gemäß Anlage 1, Tabelle 3.

Bei der o.g. Bodenuntersuchung handelt es sich um keine Haufwerksbeprobung gem. LAGA PN 98, daher ist die Einstufung der Untersuchungsergebnisse als orientierend zu betrachten.

Die Aufbewahrungsdauer der Feststoffproben beträgt drei Monate ab dem Zeitpunkt der Probenahme.

[1)] Verordnung über die Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke (2021)

Beurteilung ErsatzbaustoffV

Die untersuchten Proben

- MP Bohrung B1
- MP Bohrung B2
- MP Bohrung B3

können gemäß Ersatzbaustoffverordnung folgendermaßen eingestuft werden (vgl. Auswertetabelle im Anhang):

Bodenmaterial der Klasse BM-0 (Sand)

Die Details zur Beurteilung der Untersuchungsergebnisse können der beigefügten Auswertetabelle entommen werden.

II. SUN/S-1/3, Kanalbetrieb, Herr Albert

Öffentliche Verkehrsmittel
U-Bahnlinie 1
Haltestelle Muggenhof

Bankverbindung
Sparkasse Nürnberg
IBAN: DE27760501010004410720
Swift (BIC) SSKNDE77

Stadt Nürnberg

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

Nürnberg, 19.05.2026
Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg
Kundenmanagement - Boden-Abfall / Gewässerschutz
i.A.

Kirchdorfer
(7101)

Anlage:
- Prüfbericht Nr. 20261058
- Auswertetabelle

Das Anschreiben wurde digital erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Wir sind ständig bemüht, die Qualität unserer Dienstleistungen zu verbessern. Sie können uns in diesem Bestreben
unterstützen, indem Sie uns ein Feedback zu den aktuell erbrachten Leistungen zukommen lassen. Ein entsprechendes Kontakt-Formular finden Sie im Internet auf unserer Homepage unter www.nuernberg.de/internet/sun/kontakt.html .