




Bestand und Abbruch

Innensanierung-Gebäude G

Berufliche Schulen Kehl

Abbruch

Gebäude G: Grundriss 2.OG Bestand, Abbruch, Neu



Abbruch Bauseits:

- Ausbau und Lagern, Tafeln, Beamer, Fachräume ,Möbel, Lautsprecher
- Sonnenschutz, Feuerlöscher, Seifen-, Handtuch- und Desinfektionspender
- Café / Theke

Abbruch TGA + Innenausbau:

- KMF, Schadstoffe
- Heizleitungen + Heizkörper
- ELT-Leitungen + Anlagen
- Lüftung, TW+SW-Leitungen, Sanitärobjekte
- Böden + Decken
- Abbruch Innenwände, Oberlichter + Türen
- neue Kernbohrungen + Durchbrüche

Bestand Fotos

Gebäude G




Klassenraum



Lehrerzimmer



Flur



Treppen

Bestand Fotos

Gebäude G



Computerraum



WC



Foyer



Untergeschoss / Heizraum