

Pegnitz

72/2

72/7

70/6

70/5

70/2

BS_N4

BS_A10.1

BS_N3

69/6

BS_A9

70/3

BK_N1

69/7

69/5

69/4

69/3

BS_A11.1

BS_A14

BS_A13

BS_A12.1

BS_N2

BS_N8

BS_N7

BS_A15

BK_N5

69

69/9

BS_N6

BS_A16

BS_A17

69/2

65

68

Kleinrammbohrung

Einstufung gem. LVGBT

Z1.1

Z1.2

Z2

>Z2



Eluatuntersuchung gem Mantelverordnung (2021)
(bei allen Proben Prüfwertüberschreitung für PAK)



vertikale Abgrenzung der Schadstoffe

Achtung neues Höhenbezugssystem (NHN-Höhen, Status 170) ! Differenz zum alten Höhenbezugssystem (NN-Höhen, Status 100) beträgt -4,5 cm !



**Stadtentwässerung
und Umweltanalytik
Nürnberg**

Lageplan Bodenuntersuchungen 2023

vom 30.11.2023	Maßstab:	1 : 1.000
Dominika Ostrowicka	Tel.:	0911 / 231 7101
Bereich Boden/Abfall/Gewässerschutz	Fax:	0911 / 231 4535
Dominika.Ostrowicka@stadt.nuernberg.de		
Projekt: Vorerkundung Reutersbrunnenstraße 34 - Boden		
Adolf-Braun-Straße 13	90429 Nürnberg	www.sun.nuernberg.de