


|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kabel-Nr.:                  | 13 11         |
| Kabeltyp:                   | 100 X 2 X 0,6 |
| Auftraggeber Name/Datum:    | 23.02.06      |
| Ausführende Monteure/Firma: | Fa XXX        |
| Kabel wurde eingezogen am:  | 27.02.06      |

|            |                          |                    |
|------------|--------------------------|--------------------|
| Von<br>(A) | <del>HVt/KVz/Muffe</del> |                    |
|            | Standort:                | Katharinen-gasse 9 |
|            | Metrierung [m]:          | 0 8 4 2            |



|             |                     |                      |
|-------------|---------------------|----------------------|
| Nach<br>(B) | <del>EVz/KVz:</del> |                      |
|             | Standort:           | Gewerbemuseum splatz |
|             | Metrierung [m]:     | 1 0 5 2              |

Kabel in allen Schächten beschriftet: ☒ Ja      ☐ Nein  
Wenn Nein, wo fehlt? \_\_\_\_\_

Inhouse-Kabellänge (von Hauseinführung bis EVz): \_\_\_\_\_ [m]  
Kabel auf Seite (A) aufgelegt und Leisten beschriftet (Name/Datum): \_\_\_\_\_  
Kabel auf Seite (B) aufgelegt und Leisten beschriftet (Name/Datum): \_\_\_\_\_

Bemerkung: \_\_\_\_\_

Die Arbeiten sind abgeschlossen. Alle Änderungen wurden an die Dokumentation weitergegeben.  
Das Kabel kann beschaltet werden.  
Verantwortlicher Monteur und Datum: 27.02.06 

- IMS Datenerfassung:**
- ☐ Kabel von/nach Standorte erfasst
  - ☐ Kabel-Attribute erfasst
  - ☐ Doppeladern erfasst
  - ☐ Verteiler (A) Leiste \_\_\_\_\_ und \_\_\_\_\_ DA-Stifte erfasst
  - ☐ Verteiler (B) Leiste \_\_\_\_\_ und \_\_\_\_\_ DA-Stifte erfasst
  - ☐ Doppeladern mit Stifte verbunden (A)
  - ☐ Doppeladern mit Stifte verbunden (B)
  - ☐ Kabel für Steckensuche freigegeben
  - ☐ HVt/KVz Zeichnungen revidiert
  - ☐ Geänderte Dokumentation ausgedruckt
- ☐ Datenerfassung abgeschlossen (Name/Datum): \_\_\_\_\_