

BV Nürnberg Grünwaldstraße 18a/b Vorplatz und Kita-Aussenanlage

Lageplan der Schürfe

G080525B

Maßstab 1 : 1.000

0 10 20 30 40 50 m



BV Nürnberg
Grünwaldstraße 18a
Vorplatz und Kita-Außenanlage
- G080525B -

SCHICHTENVERZEICHNIS

Tag der Schürfe S1 bis S5: 04.08.2025

Schurf 1

von OK Gel.

- 0,40 m Schottertragschicht, hellgrau
- 2,00 m Auffüllung, Sand, schluffig/tonig bis stark schluffig/tonig, Bauschuttreste, Kalksteinkörnchen, dunlelbraun, schwarz
- 2,20 m Übergang zum Sandstein/Sandstein-Faulfels, hellgrau, gelbbraun

Schurfendtiefe: 2,20 m u.Gel.
Wasser angetroffen bei: ---- m u.Gel.
Wasser eingemessen bei: ---- m u.Gel.

Schurf 2

von OK Gel.

- 0,30 m Schottertragschicht, hellgrau
- 2,00 m Auffüllung, Sand, schluffig/tonig bis stark schluffig/tonig, Bauschuttreste, Kalksteinkörnchen, dunlelbraun, schwarz
- 2,10 m Übergang zum Sandstein/Sandstein-Faulfels, hellgrau, gelbbraun

Schurfendtiefe: 2,10 m u.Gel.
Wasser angetroffen bei: ---- m u.Gel.
Wasser eingemessen bei: ---- m u.Gel.

Schurf 3

von OK Gel.

- 0,30 m Schottertragschicht, hellgrau, hellbraun
- 2,00 m Auffüllung, Sand, schluffig/tonig bis stark schluffig/tonig, Bauschuttreste, Kalksteinkörnchen, dunlelbraun, schwarz, hellbraun
- 2,20 m Übergang zum Sandstein/Sandstein-Faulfels, hellgrau, gelbbraun

Schurfendtiefe: 2,20 m u.Gel.
Wasser angetroffen bei: ---- m u.Gel.
Wasser eingemessen bei: ---- m u.Gel.

Schurf 4

von OK Gel.

- 0,60 m Schottertragschicht, hellgrau
- 2,00 m Auffüllung, Sand, schluffig/tonig bis stark schluffig/tonig, Bauschuttreste, Kalksteinkörnchen, dunlelbraun, schwarz
- 2,50 m Übergang zum Sandstein/Sandstein-Faulfels, hellgrau, gelbbraun

Schurfendtiefe: 2,50 m u.Gel.
Wasser angetroffen bei: ---- m u.Gel.
Wasser eingemessen bei: ---- m u.Gel.

Schurf 5

von OK Hügel

- 1,00 m Auffüllung, Sand, schluffig/tonig, Wurzelreste, Bauschuttreste, Plastikreste, dunkelbraun

- 1,50 m

Auffüllung?, Sand, stark schluff-
fig/tonig, Wurzelreste, graubraun

Schurfendtiefe: 1,50 m u.Gel.

Wasser angetroffen bei: ---- m u.Gel.

Wasser eingemessen bei: ---- m u.Gel.

BV Nürnberg Grünwaldstraße 18a Vorplatz und Kita-Außenanlage

G080525B

- Fotodokumentation -



Bild 1: Übersicht der Schürfe 1 - 4.



Bild 2: Ansicht Schurf 1.

BV Nürnberg Grünewaldstraße 18a Vorplatz und Kita-Außenanlage

G080525B

- Fotodokumentation -



Bild 3: Ansicht Schurf 4.



Bild 4: Ansicht Schurf 5.